

EN ENGLISH	4
CZ ČESKÝ	6
SK SLOVENSKÝ	9
PL POLSKI	12
BG БЪЛГАРСКИ	15
RO ROMÂNĂ	18
HU MAGYAR	21
RU РУССКИЙ	25
UA УКРАЇНСЬКА	28
CE	32

EN Translation of the original operating manual
CZ Překlad původního návodu k použití
SK Preklad pôvodného návodu na použitie
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
BG Превод на оригиналните инструкции за употреба
RO Traducere manual de utilizare
HU Az eredeti használati utasítás fordítása
RU Перевод оригинальной инструкции по эксплуатации
UA Переклад оригінальної інструкції з експлуатації

EN | Caution!

It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating, and maintaining the product.

CZ | Upozornění!

Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento výrobek dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.

SK | Upozornenie!

Je dôležité, aby ste si pred montážou, údržbou a obsluhou produktu prečítali pokyny v tomto návode.

PL | Uwaga!

Należy koniecznie przeczytać instrukcje oraz wskazówki zawarte w niniejszym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją produktu.

BG | Важно!

Изключително важно е да прочетете инструкциите в настоящото ръководство, преди да преминете към сглобяване, поддръжка или работа с продукта.

RO | Atenție!

Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea întreținerii și operarea produsului.

HU | Figyelem!

Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.

RU | Внимание!

Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, обслуживанием и эксплуатацией данного изделия.

UA | Увага!

Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.

**PWA18****PWA36****PWA50****PWA80/PWA82/PWA90**

Рис. 1 / Vykres / Kreslenie / Obrazek / Рисуване / Desen / Кép / Рис. / Мал.

EN|ENGLISH

CORDLESS IMPACT WRENCH

PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90
MANUAL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	PWA18	PWA36	PWA50
Motor type	Brushless	Brushless	Brushless
Rated voltage (V DC)	20	20	20
No-load speed (min ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Impact rate (min ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Square anvil (*) (mm)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Torque (Nm)	550	850	560
Reverse auto-stop mode	+	+	+
Noise emission values determined according to EN 62841-2-2:			
Sound pressure level (dB(A)) Measured sound power level (dB(A)) Uncertainty K (dB(A))	LpA=80 LwA=87 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3
Vibration total values and uncertainty K determined according to EN 62841-2-2:			
Vibration level (m/s ²) Uncertainty K (m/s ²)	4.178 1.5	4.178 1.5	4.178 1.5
Protection level	IP20	IP20	IP20
Protection class	III	III	III
Weight EPTA (with 4 Ah battery) (kg)	2.1	2.74	1.94
Bare tool weight (kg)	1.475	2.1	1.3
Weight (incl. accessories) (kg)	2.0	2.6	1.8

Model	PWA80	PWA82	PWA90
Motor type	Brushless	Brushless	Brushless
Rated voltage (V DC)	20	20	20
No-load speed (min ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Impact rate (min ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Square anvil (*) (mm)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Torque (Nm)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Reverse auto-stop mode	-	-	-
Noise emission values determined according to EN 62841-2-2:			
Sound pressure level (dB(A)) Measured sound power level (dB(A)) Uncertainty K (dB(A))	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=70 LwA=80 K=3
Vibration total values and uncertainty K determined according to EN 62841-2-2:			
Vibration level (m/s ²) Uncertainty K (m/s ²)	3.611 1.5	3.611 1.5	2.5 1.5
Protection level	IP20	IP20	IP20
Protection class	III	III	III
Weight EPTA (with 4 Ah battery) (kg)	3.47	3.48	3.48

Bare tool weight (kg)	2.84	2.85	3.425
Weight (incl. accessories) (kg)	3.36	3.37	6.73
Battery (not included)			
Rated voltage (V DC)	20		
Battery type	Li-ion		
Capacity (Ah)	2.0 / 4.0 / 8.0		
Charger (not included)			
Input voltage (V AC) Frequency (Hz)	220-240/50		
Rated power (W)	45		
Output Voltage (V DC)	20		
Output current (A)	1.8		
Protection class	II		

⚠ WARNING! The declared vibration and noise emission levels represent the main applications of the tool. However, if the tool is used for different applications, with different accessories, or is poorly maintained, the emission levels may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period. The emission levels will vary depending on how the power tool is used and may exceed the levels given in this information sheet. These emission levels may be used to compare one tool with another and for a preliminary assessment of exposure. An accurate estimate of the load should also take into account times when the tool is shut down or running without use, which can significantly reduce the total load over the working period. Identify additional safety measures to protect the operator, such as maintaining the tool and accessories, keeping hands warm, using hearing protection, and organizing work patterns.

DESCRIPTION (*PIC. 1)

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Anvil | 7. Belt clip |
| 2. Switch | 8. Wrist strap |
| 3. Reverse switch | 9. Work light |
| 4. Handle | 10. Battery |
| 5. Control panel | 11. Battery release button |
| 6. Motor housing | |

PACKAGE CONTENTS

Manual	1 pc.
Impact wrench	1 pc.
Wrist strap (attached) (except PWA80, PWA82)	1 pc.
Belt clip with securing screw (except PWA50)	1 pc.
Optional:	
- Battery	
- Charger	

* Please note that the contents of the package may vary depending on the country of purchase. For specific details regarding your package, please refer to the list provided with your product or contact your local distributor.

Procraft impact wrenches provide exceptional power and efficiency, making them a valuable tool in both professional and home environments. These wrenches are designed to handle a variety of tasks with ease, from automotive repairs to heavy-duty construction work. Their high torque output allows them to quickly tighten or loosen even the most stubborn bolts and nuts.

One of the key advantages of Procraft impact wrenches is their versatility. Whether you're working on vehicle maintenance, assembling metal structures, or performing general repair tasks, these tools ensure speed and precision. Additionally, their ergonomic design and lightweight construction make them easy to handle, reducing operator fatigue during extended use. Procraft impact wrenches are an essential addition to any toolkit, providing reliable performance across a wide range of applications.

SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

PRO-CRAFT

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

CONVENTIONAL SIGNS AND SYMBOLS



Always wear protective goggles - Protects your eyes from particles.



Wear a dust mask - Prevents inhalation of harmful particles.



Wear ear protectors - Protects your hearing from excessive noise.



Read instruction manual.



General hazard safety alert.



In accordance with essential applicable safety standards of European directives



Eurasian Conformity mark.



Ukraine Conformity Mark

SPECIFIC SAFETY RULES FOR CORDLESS CORDLESS IMPACT WRENCH

- ◊ A cordless impact wrench may come into contact with hidden wiring when driving fasteners into walls and floors. Always hold the cordless impact wrench by the insulated surfaces of the handles. Fasteners may contact live wiring. The metal parts of the cordless impact wrench could become electrified, potentially causing electric shock.
- ◊ During extended use, the socket, nut, and bolt can become extremely hot. Avoid touching these parts immediately after use to prevent burns. Allow them to cool down before handling or replacing.
- ◊ Ensure that you have thoroughly read and understood all general and specific safety instructions before using the impact wrench. Familiarity with the tool's operations and guidelines is critical for safe and effective use.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

- ◊ Use Only Proper Attachments: Ensure that you are using the correct and appropriately sized sockets designed for impact wrenches. Using the wrong size or type can lead to socket slippage or damage to the fastener, which can cause injury.
- ◊ Monitor the Torque: Avoid over-tightening or under-tightening fasteners. Excessive torque can damage bolts or nuts and may also harm the tool itself. Always set the correct torque according to the manufacturer's recommendations for each specific fastener.
- ◊ Hold the Tool with Both Hands: When using powerful impact wrenches, it's essential to maintain control by holding the tool with both hands, especially when working on tight fasteners. Losing control can result in injury.
- ◊ Handle Cordless Impact Wrenches with Care: For battery-powered models, ensure the battery is fully charged before use and never remove the battery while the tool is running. Avoid leaving battery-operated tools in direct sunlight or damp environments.
- ◊ Inspect Fasteners Before Use: Always check the condition of nuts and bolts before using an impact wrench. Working with damaged fasteners can be dangerous and may lead to tool failure or injury.
- ◊ Do Not Use for Other Purposes: Impact wrenches are designed for fastening and loosening bolts and nuts only. Do not attempt to use an impact wrench for drilling, cutting, or other tasks that it was not designed for.
- ◊ Avoid Continuous Use: Take regular breaks to prevent overheating of the tool. Even though the tool may be designed for extended use, allowing it to cool down periodically will extend the motor and battery life.

POWER SUPPLY

Ensure the instrument is powered by Procraft 20V (2 Ah, 4 Ah or 8 Ah) batteries as specified on the marking label. Using any other battery can damage the tool and affect its performance. The tool is designed to operate with Procraft 20V rechargeable lithium-ion batteries, providing consistent and reliable power.

USING THE TOOL

⚠ATTENTION!

Before installing or removing accessories, ensure the tool is turned OFF, and remove the battery to avoid accidental activation.

Removing the Battery

To remove the battery, press the battery lock button 11 and pull the battery away from the tool.

Battery Charging Instructions

The charger has two indicators: red and green. The red indicator shows that charging is in progress, while the green indicator indicates that charging is complete. The battery itself may have a charge indicator with LEDs to show the charge level. To check the charge level, press the charge check button on the battery.

1 LED: 25% charged

2 LEDs: 50% charged

3 LEDs: 75% charged

4 LEDs: Fully charged

Step-by-Step Instructions:

- ◊ Plug the charger into a power outlet.
- ◊ For plug-in chargers, insert the charging plug into the battery port. For slider chargers, align the battery with the charging slots and slide it in.
- ◊ The red indicator will light up, showing the battery is charging.
- ◊ Once fully charged, the green indicator will light up.
- ◊ Unplug the charger from the battery and the outlet, or slide the battery out of the charger.
- ◊ Optional: Press the charge check button on the battery to view the charge level using the battery's LEDs.

Installing the Battery

Align the battery pack with the groove on the tool, and then slide it into place until it locks and clicks.

Installing the Belt Clip

- ◊ Position the Belt Clip: Align the belt clip with the designated mounting point 8 on the impact wrench body.
- ◊ Insert the Screw: Place the provided screw through the hole in the belt clip and align it with the threaded hole on the tool.
- ◊ Tighten the Screw: Using a screwdriver, carefully tighten the screw until the belt clip is securely attached to the tool. Do not overtighten to avoid damaging the threads.
- ◊ Check Stability: Once the screw is fully tightened, gently pull on the belt clip to ensure it is firmly attached and stable.

The belt clip is now installed and ready for use.

Installing socket

⚠WARNING! Always use the correct sockets designed specifically for impact wrenches. Using improper sockets or adapters can result in reduced tool efficiency and may compromise safety. Avoid using adapters between the anvil and socket, as this can lead to a significant loss of torque and potentially cause damage to the fasteners or the tool itself.

- ◊ Turn off the Impact Wrench: Ensure the impact wrench is powered off and, remove the battery to avoid accidental activation.
- ◊ Select the Correct Socket: Choose the appropriate socket that matches the size and type of fastener you're working with.
- ◊ Insert the Socket onto the Anvil: Align the square end of the socket with the anvil (drive) of the impact wrench. Push the socket onto the anvil until it clicks into place. Models have a detent pin and friction ring to secure the socket (only friction ring on PWA80, PWA82).
- ◊ Check the Socket is Secure: Gently pull on the socket to ensure it is firmly locked in place and won't come loose during operation.
- ◊ Reattach the Battery: If you removed the battery, reinstall it securely.
- ◊ To remove the socket: For sockets with a detent pin, pull the retain-

ing ring to release the pin, then you can freely remove the socket. For sockets without a detent pin, simply pull the socket off the anvil.

Control Panel

Using the control panel, you can adjust your impact wrench for the required tasks. The tool is operated using a single button and mode indicators. If pressing the control panel button doesn't activate the tool, ensure that a charged battery is connected and briefly press the power switch (2).

In tightening mode, pressing the button switches the speed of the impact wrench, ranging from low to medium to high. As speed increases, so does the maximum torque.

In loosening mode, when using the reverse switch (3), pressing the button on the control panel can enable or disable the auto-stop function. When auto-stop is activated, the impact wrench will automatically stop once the fastener loosens and the required force decreases. This prevents accidental over-loosening or dropping of the fastener. The fastener may remain stationary for the first 5-10 seconds before loosening, which may cause the tool to complete the loosening process unexpectedly.

NOTE: The auto-stop function is not available for the PWA80 and PWA82 impact wrenches. In these models, you can adjust the speed for both tightening and loosening.

Tool Activation

⚠ ATTENTION!

Before operating the tool, always check the efficiency of the switch. After releasing it, the switch should easily return to the "Off" position.

- ◇ Install the battery: Ensure the battery is fully charged, and install it on the tool.
- ◇ Press the trigger (2): Gently press the trigger to start the tool. The speed of operation depends on how much pressure is applied to the trigger – the harder you press, the higher the speed.
- ◇ Stop the tool: To stop the tool, release the trigger. The tool will stop as soon as the trigger is released.

Working with the Tool

- ◇ Install the socket: Ensure that the correct socket is installed on the anvil.
- ◇ Select the direction of rotation: Use the reverse switch (3) to choose the desired direction:
 - Forward (clockwise) for tightening.
 - Reverse (counterclockwise) for loosening.
- ◇ Hold the tool with both hands: Grip the impact wrench firmly with both hands to ensure stability during operation.
- ◇ Position the socket on the fastener: Align the socket with the nut or bolt, ensuring it fits snugly.
- ◇ Tightening or loosening:
 - For tightening: Continue pressing the trigger until the fastener is securely tightened.
 - For loosening: Hold the trigger until the fastener loosens (this may take 5-10 seconds). If the auto-stop function is enabled, the tool will stop automatically once the fastener is loosened.
- ◇ Release the trigger: After completing the tightening or loosening operation, release the trigger to stop the tool.
- ◇ Remove the socket from the fastener: After stopping the tool, remove the socket and proceed to the next task.

⚠ **WARNING!** During extended use, the socket, nut, and bolt may become extremely hot. Exercise caution when handling these parts to avoid burns. Allow them to cool down before touching or replacing them.

Work light

The impact wrenches are equipped with an LED work light that activates when the trigger (2) is pressed. The light remains on for 10 seconds after releasing the trigger, providing visibility in low-light conditions while working.

MAINTENANCE AND STORAGE

Always before performing preventive maintenance work and ensure that the tool is switched off and battery is removed

To clean your impact wrench, first disconnect it from the power source, and for cordless models, remove the battery. Wipe the tool down with a clean, dry cloth to remove dust and debris. If needed, you can use a slightly damp cloth for tougher grime, but be sure not to let any moisture enter the tool. The air vents should be cleaned gently using compressed air or a soft brush to prevent dust buildup. Additionally, wipe the anvil and socket area to remove any grease or dirt, ensuring it's completely dry afterward.

When storing your impact wrench, choose a cool, dry location, away from moisture and extreme temperatures. Avoid exposing the tool to direct sunlight or high humidity. If you have a protective case, store the impact wrench in it to shield it from dust and accidental damage. Remove the battery before storing to prevent unnecessary battery drain. Keep any accessories like sockets and batteries organized and stored separately to avoid any damage. Proper cleaning and storage will help maintain the performance and longevity of your impact wrench.

For safe and reliable operation of the instrument, keep in mind that the repair, maintenance and adjustment of the instrument should be in service centers using only original spare parts and consumables.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Out of concern for the environment, power tools, batteries, accessories and packaging should be recycled in accordance with applicable environmental protection regulations. Power tools and batteries must not be disposed into household waste!

For proper disposal, fully discharge the battery while using the instrument, remove it, and then wrap the contacts with insulating tape to avoid short circuits.

Do not open the battery and do not dispose of it in parts. Dispose in designated places.



EU countries only:

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national legislation, as well as in accordance with the European Directive 2006/66/EC, damaged or used batteries and electrical equipment must be separated and recycled in accordance with environmental regulations.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances.

TRANSPORT

The lithium-ion batteries are subject to legislation on the transport of dangerous goods. The user can transport the batteries by road without further requirements. When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

CZ|ČESKÝ

BATERIOVÝ UTAHOVÁK

PWA18, PWA36, PWA80, PWA82, PWA90
MANUÁL

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	PWA18	PWA36	PWA50
Typ motoru	Bezkartáčový	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Napětí (V, konstantní)	20	20	20
Rychlost naprázdno (min ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Frekvence nářahy (min ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Náměstí vřeten (palce) (mm)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Točivý moment moment (Nm)	550	850	560
Režim stopování v opačném směru	+	+	+
Hladiny hluku jsou stanoveny v souladu s EN 62841-2-2:			
Hladina akustického tlaku (dB(A))	LpA=80	LpA=72.26	LpA=72.26
Naměřená hladina akustického výkonu (dB(A)) Nejistota K (dB(A))	LwA=87 K=3	LwA=83.26 K=3	LwA=83.26 K=3

Obecné hodnoty vibrací a nejistota K jsou stanoveny v souladu s EN 62841-2-2:			
Úroveň vibrací (m/s ²)	4.178	4.178	4.178
Chyba K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Úroveň ochrany	IP20	IP20	IP20
Třída ochrany	III	III	III
Úroveň ochrany Třída ochrany	2.1	2.74	1.94
Hmotnost nářadí bez baterie (kg)	1.475	2.1	1.3
Hmotnost (včetně celé dodávky) (kg)	2.0	2.6	1.8

Model	PWA80	PWA82
Typ motoru	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Napětí (V, konstantní)	20	20
Rychlost naprázdno (min ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Frekvence záahy (min ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Náměstí vřeteno (palce) (mm)	1/2 12.7	3/4 19
Točivý moment moment (Nm)	400/1356/1600	400/1356/1600
Režim stopování v opačném směru	-	-

Hladiny hluku jsou stanoveny v souladu s EN 62841-2-2:

Hladina akustického tlaku (dB(A))	LpA=72.26	LpA=72.26
Naměřená hladina akustického výkonu (dB(A))	LwA=83.26	LwA=83.26
Nejistota K (dB(A))	K=3	K=3

Obecné hodnoty vibrací a nejistota K jsou stanoveny v souladu s EN 62841-2-2:			
Úroveň vibrací (m/s ²)	3.611	3.611	3.611
Chyba K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Úroveň ochrany	IP20	IP20	IP20
Třída ochrany	III	III	III
Úroveň ochrany Třída ochrany	3.47	3.48	3.48
Hmotnost nářadí bez baterie (kg)	2.84	2.85	2.85
Hmotnost (včetně celé dodávky) (kg)	3.36	3.37	3.37

Model	PWA80	PWA82	PWA90
Typ motoru	Bezkartáčový	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Napětí (V, konstantní)	20	20	20
Rychlost naprázdno (min ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Frekvence záahy (min ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Náměstí vřeteno (palce) (mm)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Točivý moment moment (Nm)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Režim stopování v opačném směru	-	-	-

Hladiny hluku jsou stanoveny v souladu s EN 62841-2-2:

Hladina akustického tlaku (dB(A))	LpA=72.26 LwA=83.26	LpA=72.26 LwA=83.26	LpA=70 LwA=80
Naměřená hladina akustického výkonu (dB(A))	K=3	K=3	K=3
Nejistota K (dB(A))			
Obecné hodnoty vibrací a nejistota K jsou stanoveny v souladu s EN 62841-2-2:			
Úroveň vibrací (m/s ²)	3.611	3.611	2.5
Chyba K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Úroveň ochrany	IP20	IP20	IP20
Třída ochrany	III	III	III
Úroveň ochrany Třída ochrany	3.47	3.48	3.48
Hmotnost nářadí bez baterie (kg)	2.84	2.85	3.425
Hmotnost (včetně celé dodávky) (kg)	3.36	3.37	6.73

Baterie

Napětí (V, konstantní)	20
Typ baterie	Li-ion
Kapacita (Ah)	2.0 / 4.0 / 8.0
Nabíječka	
Vstupní napětí (Vac) Frekvence (Hz)	220-240/50
Výkon (W)	45
Výstupní napětí (V, konstantní)	20
Výstupní proud (A)	1.8
Třída ochrany:	II

VAROVÁNÍ: Uvedené úrovně vibrací a hluku vycházejí z přímých aplikací nástroje. Pokud je však nástroj používán pro jiné účely, s jiným příslušenstvím nebo ve špatném stavu, může se hladina hluku a vibrací lišit. To může výrazně zvýšit úroveň expozice během pracovní doby. Hladina hluku a vibrací se bude lišit v závislosti na způsobu používání elektrického nářadí a může překročit hodnoty uvedené v tomto informačním listu. Tyto hladiny hluku a vibrací lze použít k porovnání jednoho nástroje s druhým ak provedení předběžného posouzení dopadu. Přesný odhad zatížení musí také zohlednit dobu, kdy je nástroj vypnutý nebo běží, ale nepoužívá se. To může výrazně snížit celkovou zátěž během pracovní doby. Identifikujte další bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, jako je údržba nástrojů a příslušenství, zahřívání rukou, ochrana sluchu a řízení pracovního postupu.

POPIS (*VÝKRES 1)

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Vřeteno | 7. Držák na opasek |
| 2. Přepínač | 8. Držák na rameno |
| 3. Zpětný spínač | 9. Pracovní světlo |
| 4. Zacházet s | 10. Baterie |
| 5. Ovládací panel | 11. Tlačítko pro uvolnění baterie |
| 6. Skříň motoru | |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Instrukce	1 ks.
Rázový utahovák	1 ks.
Popruh na ruku (na rázovém utahovákú) (kromě PWA80, PWA82)	1 ks.
Držák na opasek s upevněním šroub (kromě PWA50)	1 ks.
Volitelný:	
- Baterie	
- Nabíječka zařízení	

* Upozorňujeme, že obsah balení se může lišit v závislosti na zemi nákupu. Pro konkrétní informace o obsahu vaší zásilky se obraťte na místní distributory.

Rázové utahováký Procraft poskytují výjimečný výkon a účinnost, díky čer-

můžou být nezbytnými nástroji pro profesionály i domácí uživatele. Tyto rázové utahovky snadno zvládnou různé úkoly, od autooprav až po těžké stavební práce. Vysoký točivý moment umožňuje rychle utáhnout nebo povolít i ty nejdolnější šrouby a matice.

Jednou z klíčových výhod rázových utahováků Procraft je jejich všestrannost. Ať už se jedná o servis automobilů, montáž kovových konstrukcí nebo provádění obecných oprav, tyto nástroje zaručují rychlost a přesnost. Jejich ergonomický design a nízká hmotnost navíc činí jejich používání pohodlnějším a snižuje únavu obsluhy při dlouhé době práce. Rázové utahovky Procraft jsou nezbytným doplňkem každé sady nástrojů a poskytují spolehlivý výkon v široké řadě aplikací.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

⚠️ OPATRNĚ! Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto elektrickým strojem. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem a/ nebo vážné zranění.

Ušchovejte všechna varování a pokyny pro referenci.

Výraz „elektrický stroj“ nebo „elektrický nářadí“ v těchto varováních se vztahuje na váš elektrický stroj s napájecím kabelem nebo akumulátorem napájený (bežněšroubový) elektrický stroj.

KONVENCE A SYMBOLY



Vždy používejte ochranné brýle na ochranu očí před částicemi.



Noste protiprachovou masku – Zabraňuje vdechnutí částic.



Používejte ochranu sluchu, abyste chránili svůj sluch před nadměrným hlukem.



Přečtěte si pokyny.



Všeobecné varování před nebezpečím.



Shoda se základními bezpečnostními standardy příslušných evropských směrnic.



Euroasijská značka shody.



Ukrajinská značka shody.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO AKUMULÁTOROVÉ KLÍČE

- ♦ Akumulátorový rázový utahovák může narazit na skryté kabely při zarazení upevňovacích prvků do stěn a podlah. Rázový utahovák vždy držte za izolované povrchy rukojeti. Spojovací prvky se mohou dostat do kontaktu s vodiči pod napětím a kovové části klíče se mohou pod napětím, což má za následek úraz elektrickým proudem.
- ♦ Při dlouhodobém používání se hlava, matice a šroub mohou velmi zahřát. Nedotýkejte se těchto částí bezprostředně po použití, abyste se nepopálili. Před manipulací nebo výměnou je nechte vychladnout.
- ♦ Před použitím rázového utahovaku se ujistěte, že jste si pečlivě přečetli a porozuměli všem obecným i specifickým bezpečnostním pokynům. Pro bezpečné a efektivní používání nástroje je nezbytná znalost operací a pokynů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY OPERACE

- ♦ Používejte pouze správné objímky: Ujistěte se, že používáte správnou velikost a typ objímek speciálně navržených pro rázové utahovky. Nesprávný výběr může způsobit sklouznutí hlavy nebo poškození upevňovacího prvku, což může způsobit zranění.
- ♦ Kontrolní utahovací moment: Vyhnete se nadměrnému utahování nebo uvolňování upevňovacích prvků. Nadměrný utahovací moment může poškodit šrouby nebo matice i samotný nástroj. Vždy nastavte správný utahovací moment podle doporučení výrobce pro každý spojovací prvek.
- ♦ Držte nářadí oběma rukama: Při použití silných rázových utahováků je důležité držet nářadí oběma rukama pro kontrolu, zejména při

práci s pevnými spojovacími prvky. Ztráta kontroly může způsobit zranění.

- ♦ Opatrné zacházení s akumulátorovými rázovými utahovkami: U akumulátorových modelů se před použitím ujistěte, že je akumulátor plně nabitý a nikdy jej nevyjměte, když je nářadí v chodu. Nenechávejte akumulátorové nářadí na slunci nebo ve vlhkém prostředí.
- ♦ Před použitím zkontrolujte upevňovací prvky: Před použitím rázového utahovaku vždy zkontrolujte, zda nejsou poškozeny matice a šrouby. Práce s poškozenými spojovacími prvky může být nebezpečná a může mít za následek selhání nástroje nebo zranění osob.
- ♦ Nepoužívejte pro jiné účely: Rázové utahovky jsou určeny k utahování a povolování šroubů a matic. Nepokoušejte se rázové utahovky používat pro vrtání, řezání nebo jiné úkoly, pro které není určen.
- ♦ Vyvarujte se nepřetržitého provozu: Dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili přehřátí nářadí. I když je nářadí určeno pro dlouhodobé používání, nechte jej pravidelně vychladnout, abyste prodloužili životnost motoru a baterie.

NAPÁJENÍ

Ujistěte se, že je nástroj napájen 20V bateriemi Procraft (2Amp, 4Amp nebo 8Amp). Použití jiných baterií může poškodit nástroj a snížit výkon. Nástroj je navržen pro práci s dobíjecími lithium-iontovými bateriemi Procraft 20V, které poskytují stabilní a spolehlivý provoz.

POUŽÍVÁNÍ

⚠️ POZOR!

Před instalací nebo vyjmutím příslušenství se ujistěte, že je nástroj vypnutý, a vyjměte baterii, abyste předešli náhodnému spuštění.

Vyjmutí baterie

Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte tlačítko (1 1) na přední straně akumulátoru a současně vyjměte akumulátor z nářadí.

Pokyny pro nabíjení baterie

Nabíječka má dva indikátory: červený a zelený. Červené světlo znamená, že nabíjení probíhá, a zelené světlo znamená, že nabíjení je dokončeno. Samotná baterie může mít indikátor nabití s LED indikujícími úroveň nabití. Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití, stiskněte tlačítko kontroly nabití na baterii.

- 1 LED: nabití na 25 %.
- 2 LED diody: 50% nabití.
- 3 LED diody: 75% nabití.
- 4 LED: Plně nabité

Pokyny krok za krokem:

- ♦ Připojte nabíječku do zásuvky.
- ♦ U nabíječek zasuňte zástrčku do portu baterie. U posuvných nabíječek vyrovnejte drážky a vložte baterii až na doraz.
- ♦ Indikátor se rozsvítí červeně, což znamená, že nabíjení začalo.
- ♦ Po dokončení nabíjení se indikátor rozsvítí zeleně.
- ♦ Odpojte nabíječku od baterie a elektrické zásuvky nebo vyjměte baterii z nabíječky.
- ♦ Volitelně: Stisknutím tlačítka kontroly nabití na baterii zobrazíte úroveň nabití pomocí diod LED.

Instalace baterie

Zarovnejte baterii se slotem na nástroji a poté ji zatlačte na místo, dokud nezapadne na místo.

Instalace držáku na opasek

- ♦ Umístěte držák na opasek: Vyrovnejte držák s určeným místem na těle rázového klíče 8.
- ♦ Vložte šroub: Vložte šroub do montážního otvoru a zarovnejte jej s otvorem se závitem na nástroji.
- ♦ Utažení šroubu: Pomocí šroubováku opatrně utáhněte šroub, dokud nebude držák bezpečně připevněn k nástroji. Neutahujte příliš, aby nedošlo k poškození závitů.
- ♦ Zkontrolujte usazení: Po utažení šroubu lehce zatáhněte za upevňovací prvek, abyste se ujistili, že je pevně na svém místě. Držák na opasek je nainstalován a připraven k použití.

Spona na opasek je nyní nainstalována a připravena k použití.

Montáž hlavy

⚠️ Varování! Vždy používejte zásuvky speciálně navržené pro rázové utahovky. Použití nevhodných zásuvek nebo adaptérů může snížit účinnost

PRO-CRAFT

nástroje a ohrozit bezpečnost. Vyhněte se použití adaptérů mezi vřetenem a hlavou, protože to může vést ke značné ztrátě točivého momentu a poškození upevňovacího prvku nebo samotného nástroje.

- ♦ Vypněte rázový utahovák: Ujistěte se, že je rázový utahovák vypnutý a vyjměte baterii, abyste zabránili jeho náhodnému zapnutí.
- ♦ Vyberte správnou objímku: Vyberte správnou objímku pro velikost a typ spojovacího prvku, se kterým pracujete.
- ♦ Namontujte objímku na vřeteno: Vyrovnajte čtvercový otvor objímky s vřetenem (pohonom) rázového utahovaku. Nasuňte objímku na vřeteno, dokud nezapadne na místo. Modely jsou vybaveny pojistným kolíkem a třecím kroužkem pro zajištění hlavy (třecí kroužek pouze u modelů PWA80 a PWA82).
- ♦ Zkontrolujte, zda je hlava zajištěna: Lehce zatáhněte za hlavu, abyste se ujistili, že je bezpečně zajištěna a během provozu nesklouzá.
- ♦ Znovu nainstalujte baterii: Pokud jste baterii vyjmuli, znovu ji nainstalujte.
- ♦ Demontáž hlavy: U hlavy s pojistným kolíkem zatáhněte za pojistný kroužek, aby se kolík uvolnil, a poté hlavu sejměte. U hlavy bez aretačního kolíku stačí sejmout hlavu z vřetena.

Ovládací panel

Pomocí ovládacího panelu můžete nakonfigurovat rázový utahovák pro provádění požadovaných úkolů. Nástroj se ovládá jedním tlačítkem a indikátory režimu. Pokud stisknutí tlačítka na ovládacím panelu nezmění zobrazení na ovládacím panelu, ujistěte se, že je připojena nabitá baterie, a krátce stiskněte hlavní vypínač (2).

V režimu točivého momentu stisknutím tlačítka přepnete rychlost rázového utahovaku z nízké na střední až vysokou. S rostoucí rychlostí se zvyšuje i maximální točivý moment.

V režimu odsroubování, když použijete spínač zpátečky (3), stisknutím tlačítka na panelu řízení Funkci automatického zastavení můžete povolit nebo zakázat. Při aktivaci automatického zastavení se rázový utahovák automaticky zastaví, jakmile se upevňovací prvek povolí a síla potřebná k jeho odsroubování se sníží. Tím se zabrání náhodnému úplnému odsroubování a pádu upevňovacího prvku. Spojovací prvek může zůstat nehybný po dobu 5-10 sekund před uvolněním, což někdy způsobí, že nástroj neočekávaně ukončí proces uvolňování.

Poznámka: Funkce automatického zastavení není k dispozici pro modely PWA80 a PWA82. U těchto modelů můžete nastavit rychlost jak pro utahování, tak pro vysroubování.

Zapnutí nástroje

⚠POZOR! Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda spínač správně funguje. Po uvolnění by se měl spínač snadno vrátit do polohy „Vypnuto“.

- ♦ Instalace baterie: Ujistěte se, že je baterie plně nabitá a nainstalujte ji na nářadí.
- ♦ Stiskněte spoušť (2): Jemně stiskněte spoušť, aby se nástroj odpálil. Rychlost chodu závisí na síle stisku spouště – čím silnější stisk, tím vyšší rychlost.
- ♦ Zastavení nářadí: Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spoušť. Nástroj přestane fungovat, jakmile uvolníte spoušť.

Práce s nástrojem

- ♦ Nainstalujte hlavu: Ujistěte se, že je na vřetenu nainstalována správná hlava.
- ♦ Zvolte směr otáčení: Použijte zpětný spínač (3) pro výběr požadovaného směru: - Dopředu (ve směru hodinových ručiček) pro utažení - Dozadu (proti směru hodinových ručiček) pro povolení.
- ♦ Držte nářadí oběma rukama: Držte rázový utahovák pevně oběma rukama, abyste zajistili stabilitu při práci.
- ♦ Umístěte hlavu na upevňovací prvek: Vyrovnajte hlavu s maticí nebo šroubem a ujistěte se, že pevně sedí.
- ♦ Utažení nebo povolení: - Utažení: Pokračujte v tahu za spoušť, dokud nebude spona bezpečně utažena - Povolení: Podržte spoušť, dokud se spona neuvolní (to může trvat až 5-10 sekund). Pokud je aktivována funkce automatického zastavení, nástroj se automaticky zastaví, když se uvolní upevňovací prvek.
- ♦ Uvolněte spoušť: Po dokončení utahování nebo povolování uvolněte spoušť, aby se nářadí zastavilo.
- ♦ Odstaňte hlavu z upevňovacího prvku: Jakmile se nástroj zastaví, sejměte hlavu a přejděte k dalšímu úkolu.

⚠Upozornění! Hlava, matice a šroub se mohou při dlouhodobém používání velmi zahřát. Při manipulaci s těmito díly buďte opatrní, abyste se nepopálili. Před manipulací nebo výměnou je nechte vychladnout.

Pracovní světlo

Rázové utahováký jsou vybaveny pracovními LED světly, které se aktivu-

jí stisknutím spouště (2). Podsvícení zůstane zapnuté po dobu 10 sekund po uvolnění spouště, což poskytuje viditelnost při práci za špatných světelných podmínek.

PÉČE A ÚDRŽBA

Před prováděním preventivní údržby se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a vyjmutá baterie.

Chcete-li rázový utahovák vyčistit, nejprve jej odpojte od zdroje napájení a u bezdrátových modelů vyjměte baterii. Otrěte přístroj čistým a suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty. V případě potřeby můžete použít mírně navlhčený hadřík k odstranění odolnějších skvrn, ale dejte pozor, aby se do nástroje nedostala vlhkost. Otvory pro přívod vzduchu by měly být pečlivě vyčištěny stlačeným vzduchem nebo měkkým kartáčem, aby se zabránilo hromadění prachu. Otrěte také oblast vřetena a hlavy, abyste odstranili masť nebo nečistoty, a ujistěte se, že jsou zcela suché.

Při skladování rázového utahovaku zvolte chladné a suché místo mimo vlhkost a extrémní teploty. Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Pokud máte ochranné pouzdro, uložte nástroj do něj, abyste jej chránili před prachem a náhodným poškozením. Před uskladněním se doporučuje vyjmout baterii, aby nedošlo ke zbytečnému vybití. Příslušenství, jako jsou hlavy a baterie, mějte uspořádané a skladujte je odděleně, aby nedošlo k poškození. Správné čištění a skladování pomůže udržet výkon a dlouhou životnost vašeho rázového utahovaku.

Pro bezpečný a spolehlivý provoz nářadí mějte na paměti, že opravy, údržbu a seřízení musí být prováděny v autorizovaných servisních střediscích s použitím pouze originálních náhradních dílů a spotřebního materiálu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Elektrické nářadí, baterie, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Ne vyhazujte elektrické nářadí a baterie do domovního odpadu!

V zájmu ochrany životního prostředí je nutné použítou baterii, zejména lithiovou, správně likvidovat. Pro správnou likvidaci baterii při používání spotřebiče definitivně vybité, vyjměte ji a poté zakryjte kontakty elektrickou páskou, abyste zabránili zkratu. Baterii neotvírejte a nelikvidujte ji po částech. Likvidujte na místě k tomu určeném.



Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a příslušnými vnitrostátními právními předpisy a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC musí být vadné nebo vyřazené baterie a elektronická zařízení shromážděny za účelem ekologicky bezpečné recyklace.

Při nesprávné likvidaci mohou být použita elektrická a elektronická zařízení škodlivě účinná na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek.

PŘEPRAVA

Na lithium-iontové baterie se vztahují požadavky týkající se přepravy nebezpečných věcí. Baterie mohou být přepravovány samotným uživatelem po silnici bez nutnosti dodržovat další předpisy. Při přepravě pomocí třetích stran (např. letadlem nebo spedič) je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. V takovém případě musí být do přípravy zásilky k přepravě zapojen odborník na nebezpečné zboží.

Akumulátor balte pouze s nepoškozeným krytem. Uzavřete otevřené kontakty a zabalte baterii tak, aby se nemohla uvnitř obalu pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

SK|SLOVENSKÝ

BATÉRIOVÝ ÚTAHOVÁK

PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90
POUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	PWA18	PWA36	PWA50
Typ motora	Bezkefkový	Bezkefkový	Bezkefkový
Napätie (V, konštanta)	20	20	20
Rýchlosť bez zataženia (min ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Frekvencia zásahy (min ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000

Štvorcový vreteno (palce) (mm)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Krútiaci moment moment (Nm)	550	850	560
Režim stopovanie v spiatocke	+	+	+
Hladiny hluku sú stanovené v súlade s EN 62841-2-2:			
Sound pressure level (dB(A)) Measured sound power level (dB(A)) Uncertainty K (dB(A))	LpA=80 LwA=87 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3
Všeobecné hodnoty vibrácií a neistota K sú stanovené v súlade s EN 62841-2-2:			
Úroveň vibrácií (m/s ²) Chyba K (m/s ²)	4.178 1.5	4.178 1.5	4.178 1.5
Úroveň ochrany	IP20	IP20	IP20
Trieda ochrany	III	III	III
Hmotnosť EPTA (s batériou 4 Ah) (kg)	2.1	2.74	1.94
Hmotnosť náradia bez batérie (kg)	1.475	2.1	1.3
Hmotnosť (vrátane celej dodávky) (kg)	2.0	2.6	1.8

Model	PWA80	PWA82
Typ motora	Brushless	Brushless
Napätie (V, konštanta)	20	20
Rýchlosť bez zaťaženia (min ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Frekvencia zásahy (min ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Štvorcový vreteno (palce) (mm)	1/2 12.7	3/4 19
Krútiaci moment moment (Nm)	400/1356/1600	400/1356/1600
Režim stopovanie v spiatocke	-	-
Hladiny hluku sú stanovené v súlade s EN 62841-2-2:		
Sound pressure level (dB(A)) Measured sound power level (dB(A)) Uncertainty K (dB(A))	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3
Všeobecné hodnoty vibrácií a neistota K sú stanovené v súlade s EN 62841-2-2:		
Úroveň vibrácií (m/s ²) Chyba K (m/s ²)	3.611 1.5	3.611 1.5
Úroveň ochrany	IP20	IP20
Trieda ochrany	III	III
Hmotnosť EPTA (s batériou 4 Ah) (kg)	3.47	3.48
Hmotnosť náradia bez batérie (kg)	2.84	2.85
Hmotnosť (vrátane celej dodávky) (kg)	3.36	3.37

Model	PWA80	PWA82	PWA90
Typ motora	Bezkefkový	Bezkefkový	Bezkefkový
Napätie (V, konštanta)	20	20	20
Rýchlosť bez zaťaženia (min ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Frekvencia zásahy (min ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400

Štvorcový vreteno (palce) (mm)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Krútiaci moment moment (Nm)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Režim stopovanie v spiatocke	-	-	-
Hladiny hluku sú stanovené v súlade s EN 62841-2-2:			
Sound pressure level (dB(A)) Measured sound power level (dB(A)) Uncertainty K (dB(A))	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=70 LwA=80 K=3
Všeobecné hodnoty vibrácií a neistota K sú stanovené v súlade s EN 62841-2-2:			
Úroveň vibrácií (m/s ²) Chyba K (m/s ²)	3.611 1.5	3.611 1.5	2.5 1.5
Úroveň ochrany	IP20	IP20	IP20
Trieda ochrany	III	III	III
Hmotnosť EPTA (s batériou 4 Ah) (kg)	3.47	3.48	3.48
Hmotnosť náradia bez batérie (kg)	2.84	2.85	3.425
Hmotnosť (vrátane celej dodávky) (kg)	3.36	3.37	6.73

Battery (not included)	
Rated voltage (V DC)	20
Battery type	Li-ion
Capacity (Ah)	2.0 / 4.0 / 8.0
Charger (not included)	
Input voltage (V AC) Frequency (Hz)	220-240/50
Rated power (W)	45
Output Voltage (V DC)	20
Output current (A)	1.8
Protection class	II

⚠️ UPOZORNENIE: Uvedené úrovne vibrácií a hluku sú založené na primárnom použití nástroja. Ak sa však náradie používa na iné účely, s iným príslušenstvom alebo v zlom stave, môže sa úroveň hluku a vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť úroveň expozície počas celého pracovného obdobia. Hladiny hluku a vibrácií sa budú líšiť v závislosti od spôsobu používania elektrického náradia a môžu prekročiť hodnoty uvedené v tomto informačnom liste. Tieto hladiny hluku a vibrácií možno použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým a na vykonanie prebežných hodnotení vplyvu. Presný odhad zaťaženia musí brať do úvahy aj čas, keď je nástroj vypnutý alebo spustený, ale nepoužíva sa. To môže výrazne znížiť celkové pracovné zaťaženie počas pracovného obdobia. Identifikujte dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu operátora, ako je údržba náradia a príslušenstva, ohrievanie rúk, ochrana sluchu a riadenie pracovného toku.

POPIS ZARIADENIA (*KRESLENIE 1)

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Vreteno | 8. Držiak na rameno |
| 2. Prepínač | 9. Pracovné svetlo |
| 3. Reverzný prepínač | 10. Batéria |
| 4. Rukoväť | 11. Tlačidlo na uvoľnenie batérie |
| 5. Ovládací panel | |
| 6. Kryt motora | |
| 7. Upevnenie na opasok | |

PRÍSLUŠENSTVO

Pokyny	1 ks.
Rázový utahovák	1 ks.
Popruh na ruku (na rázovom utahováku) (okrem PWA80, PWA82)	1 ks.

Upevnenie na opasok s fixáciou skrutka (okrem PWA50)	1 ks.
Voliteľné:	
- Batéria	
- Nabíjačka zariadení	

* Upozorňujeme, že obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny nákupu. Pre konkrétne informácie o obsahu vašej zásielky sa obráťte na miestnych distribútorov.

Rázové uťahovávky Procraft poskytujú výnimočný výkon a účinnosť, vďaka čomu sú nevyhnutnými nástrojmi pre profesionálov aj domácich používateľov. Tieto rázové uťahovávky ľahko zvládajú rôzne úlohy, od autoopravárstva až po ťažké stavebné práce. Vysoký krútiaci moment vám umožňuje rýchlo utiahnuť alebo povoliť aj tie najodolnejšie skrutki a matice.

Jednou z kľúčových výhod rázových uťahovávok Procraft je ich všestrannosť. Či už ide o servis automobilov, montáž kovových konštrukcií alebo vykonávanie všeobecných opráv, tieto nástroje zaručujú rýchlosť a presnosť. Ergonomický dizajn a nízka hmotnosť navyše umožňujú pohodlnejšie používanie, čím sa znižuje únava operátora počas dlhých prác. Rázové uťahovávky Procraft sú nevyhnutným doplnkom každej sady nástrojov a poskytujú spoľahlivý výkon v širokej škále aplikácií.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

⚠ POZORNE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodávané s týmto elektrickým strojom. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom a/alebo vážne zranenie.

Uchovajte si všetky varovania a pokyny pre referenciu.

Výraz „elektrický stroj“ alebo „elektrické náradie“ v týchto upozorneniach sa vzťahuje na váš elektrický stroj s napájacím káblom alebo elektrický stroj napájaný z batérie (bez kábla).

KONVENČIA A SYMBOLY



Vždy noste ochranné okuliare na ochranu očí pred časticami.



Noste protiprachovú masku – Zabraňuje vdýchnutiu častíc.



Na ochranu sluchu pred nadmerným hlukom noste ochranu sluchu.



Prečítajte si pokyny.



Všeobecné varovanie pred nebezpečenstvom.



Dodržiavanie základných bezpečnostných noriem platných európskych smerníc.



Euroázijská značka zhody.



Ukrajinská značka zhody.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE AKUMULÁTOROVÉ KLÚČE

- ♦ Akumulátorový rázový uťahovák môže naraziť na skryté vedenie pri zatíkaní upevňovacích prvkov do stien a podláh. Rázový uťahovák vždy držte za izolované povrchy rúkovie. Upevňovacie prvky sa môžu dostať do kontaktu s vedením pod napätím a kovové časti kľúča sa môžu dostať pod napätie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- ♦ Pri dlhodobom používaní sa hlava, matica a skrutka môžu veľmi zahriať. Nedotýkajte sa týchto častí ihneď po použití, aby ste sa nepopáliili. Pred manipuláciou alebo výmenou ich nechajte vychladnúť.
- ♦ Pred použitím rázového uťahovávka sa uistite, že ste si pozorne prečítali a porozumeli všetkým všeobecným a špecifickým bezpečnostným pokynom. Znalosť operácií a pokynov nástroja je rozhodujúca pre bezpečné a efektívne používanie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY OPERÁCIE

- ♦ Používajte iba správne objímky: Uistite sa, že používate správnu veľkosť a typ objímok špeciálne navrhnutých pre rázové uťahovávky. Nesprávny výber môže spôsobiť sklznutie hlavy alebo poškodenie upevňovacieho prvku, čo môže spôsobiť zranenie.
- ♦ Kontrolujte krútiaci moment: Vyhňte sa nadmernému uťahovaniu alebo uvoľňovaniu upevňovacích prvkov. Nadmerný krútiaci moment môže poškodiť skrutki alebo matice, ako aj samotný nástroj. Vždy nastavte správny krútiaci moment podľa odporúčania výrobcu pre každý spojovací prvok.
- ♦ Držte náradie oboma rukami: Pri použití rázových uťahovávok pre veľké zaťaženie je dôležité držať náradie oboma rukami, aby ste ho mohli ovládať, najmä pri práci s pevnými spojovacími prvkami. Strata kontroly môže mať za následok zranenie.
- ♦ Opatrné zaobchádzanie s akumulátorovými rázovými uťahovačmi: Pri akumulátorových modeloch sa pred použitím uistite, že je akumulátor plne nabitý a nikdy ho nevyberajte, keď je náradie v chode. Nenechávajte akumulátorové náradie na sľunku alebo vo vlhkom prostredí.
- ♦ Pred použitím skontrolujte upevňovacie prvky: Pred použitím rázového uťahovávka vždy skontrolujte, či nie sú poškodené matice a skrutki. Práca s poškodenými spojovacími prvkami môže byť nebezpečná a môže viesť k poruche nástroja alebo zraneniu osôb.
- ♦ Nepoužívajte na iné účely: Rázové uťahovávky sú určené na uťahovanie a povolovanie skrutiiek a matic. Nepokúšajte sa použiť rázový uťahovák na vrtnutie, rezanie alebo iné úlohy, na ktoré nie je určený.
- ♦ Vyhňte sa nepretržitej prevádzke: Robte pravidelné prestávky, aby ste zabránili prehriatiu nástroja. Aj keď je náradie určené na dlhodobé používanie, nechajte ho pravidelne vychladnúť, aby sa predĺžila životnosť motora a batérie.

NAPÁJANIE

Uistite sa, že je náradie napájané 20V batériami Procraft (2Amp, 4Amp alebo 8Amp). Použitie iných batérií môže poškodiť náradie a znížiť výkon. Náradie je navrhnuté pre prácu s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami Procraft 20V, ktoré poskytujú stabilnú a spoľahlivú prevádzku.

POUŽITIE

⚠ POZOR!

Pred inštaláciou alebo odstránením príslušenstva sa uistite, že je náradie vypnuté a vyberte batériu, aby ste predišli náhodnému spusteniu.

Vybratie batérie

Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte tlačidlo (1 1) na prednej strane akumulátora a súčasne vyberte akumulátor z náradia.

Pokyny na nabíjanie batérie

Nabíjačka má dva indikátory: červený a zelený. Červené svetlo znamená, že prebieha nabíjanie a zelené svetlo znamená, že nabíjanie je dokončené. Samotná batéria môže mať indikátor nabitia s LED diódami indikujúcimi úroveň nabitia. Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia, stlačte tlačidlo kontroly nabitia na batérii.

- 1 LED: nabitá na 25 %.
- 2 LED diódy: nabité na 50 %.
- 3 LED diódy: nabitie na 75 %.
- 4 LED diódy: Plne nabité

Pokyny krok za krokom:

- ♦ Pripojte nabíjačku do zásuvky.
- ♦ V prípade nabíjačiek zasunite zástrčku do portu batérie. V prípade posuvných nabíjačiek zarovnajete drážky a voľte batériu až na doraz.
- ♦ Indikátor sa rozsvieti na červenú, čo znamená, že nabíjanie sa začalo.
- ♦ Po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.
- ♦ Odpojte nabíjačku od batérie a elektrickej zásuvky alebo vyberte batériu z nabíjačky.
- ♦ Voliteľné: Stlačením tlačidla kontroly nabitia na batérii zobrazíte úroveň nabitia pomocou LED diód.

Inštalácia batérie

Zarovnajte batériu so štrbinou na nástroji a potom ju zatlačte na miesto, kým nezapadne na miesto.

Inštalácia držiaka na opasok

- ♦ Umiestnite držiak na opasok: Zarovnajete držiak s určeným miestom na tele rázového uťahovávka 8.

- ◊ Vložte skrutku: Vložte skrutku do montážneho otvoru a zarovnajete ju so závitovým otvorom na nástroj.
- ◊ Uťahnutie skrutky: Pomocou skrutkovača opatrne uťahnite skrutku, kým nebude držiak bezpečne pripravený k nástroju. Neutahajte príliš, aby ste nepoškodili závit.
- ◊ Skontrolujte dosadnutie: Po uťahnutí skrutky zľahka potiahnite upevňovací prvok, aby ste sa uistili, že je pevne na svojom mieste. Držiak na opasok je nainštalovaný a pripravený na použitie.

Spona na opasok je teraz nainštalovaná a pripravená na použitie.

Instalácia hlavy

⚠Upozornenie! : Vždy používajte objímky špeciálne navrhnuté pre rázové uťahovaky. Používanie nevhodných zásuviek alebo adaptérov môže znížiť účinnosť náradia a ohroziť bezpečnosť. Vyhnite sa používaniu adaptérov medzi vretenom a hlavou, pretože to môže viesť k výraznej strate krútiaceho momentu a poškodeniu upevňovacieho prvku alebo samotného nástroja.

- ◊ Vypnutie rázového uťahovaka: Uistite sa, že je rázový uťahovák vypnutý a vyberte batériu, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu.
- ◊ Vyberte správnu objímku: Vyberte správnu objímku pre veľkosť a typ spojovacieho prvku, s ktorým pracujete.
- ◊ Nainštalujte objímku na hriadeľ: Zarovajte štvorcový otvor objímky s hriadeľom (pohonom) rázového uťahovaka. Nasuňte objímku na hriadeľ, kým nezapadne na miesto. Modely sú vybavené poistným kolíkom a trecím krúžkom na zaistenie hlavy (trecí krúžok len na modeloch PWA80 a PWA82).
- ◊ Skontrolujte, či je hlava zaistená: Jemne potiahnite hlavu, aby ste sa uistili, že je bezpečne zaistená a počas prevádzky nevykľúpe.
- ◊ Znova vložte batériu: Ak ste batériu vybrali, znova ju vložte.
- ◊ Demontáž hlavy: Pri hlavách s poistným kolíkom potiahnite poistný krúžok, aby ste uvoľnili kolík, potom vyberte hlavu. Pri hlavách bez aretačného kolíka stačí hlavu z vretena odstrániť.

Ovládaci panel

Pomocou ovládacieho panela môžete nakonfigurovať rázový uťahovák na vykonávanie požadovaných úloh. Nástroj sa ovláda jedným tlačidlom a indikátormi režimu. Ak stlačenie tlačidla na ovládacom paneli nezmení zobrazenie na ovládacom paneli, skontrolujte, či je pripojená nabitá batéria a krátko stlačte tlačivo vypínača (2).

V režime krútiaceho momentu sa stlačením tlačidla prepínajú otáčky rázového uťahovaka od nízkej cez strednú až po vysokú. So zvyšujúcou sa rýchlosťou sa zvyšuje aj maximálny krútiaci moment.

V režime odskrutkovania, keď použité prepínač spätného chodu (3), stlačením tlačidla na paneli maňagment Môžete povoliť alebo zakázať funkciu automatického zastavenia. Keď je aktivované automatické zastavenie, rázový uťahovák sa automaticky zastaví, akonáhle sa upevňovací prvok uvoľní a sila potrebná na jeho odskrutkovanie sa zníži. Tým sa zabráni náhodnému úplnému odskrutkovaniu a pádu upevňovacieho prvku. Spojovací prvok môže zostať nehybný 5-10 sekúnd pred uvoľnením, čo niekedy spôsobí, že nástroj neočakávane ukončí proces uvoľňovania.

⚠Poznámka! : Funkcia automatického zastavenia nie je dostupná pre modely PWA80 a PWA82. U týchto modelov môžete nastaviť rýchlosť uťahovania aj odskrutkovania.

Zapnutie nástroja

⚠POZOR! Pred začatím práce vždy skontrolujte, či spínač správne funguje. Po uvoľnení by sa mal spínač ľahko vrátiť do polohy „Vypnuté“.

- ◊ Nainštalujte batériu: Uistite sa, že je batéria úplne nabitá a nainštalujete ju na náradie.
- ◊ Stlačte spúšť (2): Jemným stlačením spúšte spustíte nástroj. Rýchlosť činnosti závisí od sily stlačenia spúšte - čím silnejší je tlak, tým vyššia je rýchlosť.
- ◊ Zastavenie náradia: Ak chcete náradie zastaviť, uvoľnite spúšť. Náradie prestane fungovať hneď po uvoľnení spúšte.

Práca s nástrojom

- ◊ Nainštalujte hlavu: Uistite sa, že je na vreteno nainštalovaná správna hlava.
- ◊ Vyber smer otáčania: Pomocou prepínača spätného chodu (3) vyberte požadovaný smer: - Dopredu (v smere hodinových ručičiek) na uťahnutie - Dozadu (proti smeru hodinových ručičiek) na uvoľnenie.
- ◊ Držte náradie oboma rukami: Rázový uťahovák držte pevne oboma rukami, aby ste zaistili stabilitu pri práci.
- ◊ Umiestnite hlavu na upevňovací prvok: Zarovnajete hlavu s maticou alebo skrutkou a uistíte sa, že pevne sedí.
- ◊ Uťahnutie alebo uvoľnenie: - Uťahnutie: Pokračujte v ťahaní spúšte, kým nie je uzáver bezpečne uťahnutý - Uvoľnenie: Podržte spúšť, kým sa uzáver neuvoľní (môže to trvať až 5-10 sekúnd). Ak je aktivovaná funkcia automatického zastavenia, náradie sa po uvoľnení upevňovacieho prvku automaticky zastaví.
- ◊ Uvoľnenie spúšte: Po dokončení uťahovania alebo povoľovania uvoľnite spúšť, aby sa náradie zastavilo.
- ◊ Odstráňte hlavu z upevňovacieho prvku: Keď sa nástroj zastaví, odstráňte hlavu a prejdite na ďalšiu úlohu.

⚠Upozornenie! : Hlava, matica a skrutka sa môžu pri dlhodobom používaní veľmi zahriať. Pri manipulácii s týmito časťami buďte opatrní, aby ste sa nepopáliili. Pred manipuláciou alebo výmenou ich nechajte vychladnúť.

Pracovné svetlo

Rázové uťahovaky sú vybavené pracovnými LED svetlami, ktoré sa aktivujú po stlačení spúšte (2). Podsietenie zostane zapnuté 10 sekúnd po uvoľnení spúšte, čo poskytuje viditeľnosť pri práci v podmienkach so slabým osvetlením.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Pred vykonávaním preventívnej údržby sa vždy uistite, že je náradie vypnuté a či je vybratá batéria.

Ak chcete vyčistiť rázový uťahovák, najskôr ho odpojte od zdroja napájania a v prípade bezdrôtových modelov vyberte batériu. Utrite prístroj čistou a suchou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty. V prípade potreby môžete použiť mierne navlhčenú handričku na odstránenie odolnejších škvŕn, ale dávajte pozor, aby sa do nástroja nedostala vlhkosť. Otvory na prívod vzduchu by sa mali dôkladne vyčistiť stlačením vzduchom alebo mäkkou kefou, aby sa zabránilo hromadeniu prachu. Utrite tiež oblasť vretena a hlavy, aby ste odstránili masť alebo nečistoty a uistite sa, že sú úplne suché.

Pri skladovaní rázového uťahovaka zvoľte chladné a suché miesto mimo vlhkosti a extrémnych teplôt. Vyhnajte sa priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti. Ak máte ochranné puzdro, uložte náradie do neho, aby ste ho ochránili pred prachom a náhodným poškodením. Pred uskladnením sa odporúča vybrať batériu, aby ste predišli zbytočnému vybitiu. Príslušenstvo, ako sú hlavy a batérie, majte usporiadané a uložené oddelene, aby ste predišli poškodeniu. Správne čistenie a skladovanie pomôže zachovať výkon a dlhú životnosť vášho rázového uťahovaka.

Pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku náradia pamätajte na to, že opravy, údržba a nastavenia musia byť vykonávané v autorizovaných servisných strediskách s použitím iba originálnych náhradných dielov a spotrebného materiálu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a obaly by mali byť recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Nevyhadzujte elektrické náradie a batérie do domového odpadu!

V záujme ochrany životného prostredia je nutné použiť batériu, najmä lítiovú, správne zlikvidovať. Pre správnu likvidáciu batériu pri používaní spotrebiča definitívne vybite, vyberte ju a potom zakryte kontakty elektrickou páskou, aby ste zabránili skratu. Batériu neotvárajte a nelikvidujte ju po častiach. Likvidujte na mieste na to určenom.



Len pre krajiny EÚ:



V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade s európskou smernicou 2006/66/EC musia byť chybné alebo vyradené batérie a elektronické zariadenia zhromažďované za účelom ekologickej bezpečnej recyklácie.

Pri nesprávnej likvidácii môžu mať použité elektrické a elektronické zariadenia škodlivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok.

PREPRAWA

Na litium-iónové batérie sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí. Batérie môžu byť prepravované samotným užívateľom po ceste bez nutnosti dodržiavať ďalšie predpisy. Pri preprave pomocou treťích strán (napr. lietadlom alebo špedíciou) je potrebné dodržiavať zvláštne požiadavky na balenie a označovanie. V takom prípade musí byť do prípravy zásielky na prepravu zapojený odborník na nebezpečný tovar.

Akumulátor batže iba s nepoškodeným krytom. Uzavrite otvorené kontakty a zabaľte batérie tak, aby sa nemohla vo vnútri obalu pohybovať. Dodržujte tiež prípadné ďalšie národné predpisy.

PL|POLSKI

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY
PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90
INSRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE

Model	PWA18	PWA36	PWA50
Typ silnika	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
Napięcie znamionowe (V DC)	20	20	20
Prędkość bez obciążenia (min ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Częstotliwość ударów (min ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Typ mocowania, kwadrat (cale / mm)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Maks. moment obrotowy (Nm)	550	850	560
Autostop w trybie odkręcania	+	+	+
Wartości emisji hałasu określone zgodnie z EN 62841-2-2:			
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	LpA=80	LpA=72.26	LpA=72.26
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	LwA=87	LwA=83.26	LwA=83.26
Błąd K (dB(A))	K=3	K=3	K=3
Wartości łączne wibracji i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 62841-2-2:			
Poziom wibracji (m/s ²)	4.178	4.178	4.178
Błąd K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Kategoria ochrony	IP20	IP20	IP20
Klasa ochrony	III	III	III
Waga EPTA (z akumulatorem 4Ah), kg	2.1	2.74	1.94
Waga (bez akumulatora), kg	1.475	2.1	1.3
Waga (wraz z akcesoriami), kg	2.0	2.6	1.8

Model	PWA80	PWA82
Typ silnika	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
Napięcie znamionowe (V DC)	20	20
Prędkość bez obciążenia (min ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Częstotliwość ударów (min ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Typ mocowania, kwadrat (cale / mm)	1/2 12.7	3/4 19
Maks. moment obrotowy (Nm)	400/1356/1600	400/1356/1600
Autostop w trybie odkręcania	-	-
Wartości łączne wibracji i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 62841-2-2:		

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	LpA=72.26	LpA=72.26
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	LwA=83.26	LwA=83.26
Błąd K (dB(A))	K=3	K=3
Wartości łączne wibracji i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 62841-2-2:		
Poziom wibracji (m/s ²)	3.611	3.611
Błąd K (m/s ²)	1.5	1.5
Kategoria ochrony	IP20	IP20
Klasa ochrony	III	III
Waga EPTA (z akumulatorem 4Ah), kg	3.47	3.48
Waga (bez akumulatora), kg	2.84	2.85
Waga (wraz z akcesoriami), kg	3.36	3.37

Model	PWA80	PWA82	PWA90
Typ silnika	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
Napięcie znamionowe (V DC)	20	20	20
Prędkość bez obciążenia (min ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Częstotliwość ударów (min ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Typ mocowania, kwadrat (cale / mm)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Maks. moment obrotowy (Nm)	400/1356/ 1600	400/ 1356/ 1600	2100
Autostop w trybie odkręcania	-	-	-
Wartości łączne wibracji i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 62841-2-2:			
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	LpA=72.26 LwA=83.26	LpA=72.26 LwA=83.26	LpA=70 LwA=80
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	K=3	K=3	K=3
Wartości łączne wibracji i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 62841-2-2:			
Poziom wibracji (m/s ²)	3.611	3.611	2.5
Błąd K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Kategoria ochrony	IP20	IP20	IP20
Klasa ochrony	III	III	III
Waga EPTA (z akumulatorem 4Ah), kg	3.47	3.48	3.48
Waga (bez akumulatora), kg	2.84	2.85	3.425
Waga (wraz z akcesoriami), kg	3.36	3.37	6.73
Akumulator			
Napięcie znamionowe (V DC)	20		
Typ akumulatora	Li-ion		
Pojemność (Ah)	2.0 / 4.0 / 8.0		
Ładowarka			
Napięcie znamionowe (V AC)/ Częstotliwość (Hz)	220-240/50		
Moc znamionowa (W)	45		
Napięcie wyjściowe (V DC)	20		
Prąd znamionowy (A)	1.8		
Klasa ochrony	II		

OSTRZEŻENIE! Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań i poziom emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną procedurą pomiarową i mogą zostać użyte do porównywania elektronarzędzi. Można ich także użyć do wstępnej oceny poziomu drgań i poziomu emisji hałasu. Podany poziom drgań i poziom emisji hałasu jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie właściwie konserwowane, poziom drgań i poziom emisji hałasu mogą różnić się od podanych wartości.

Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu w czasie pracy. Aby dokładnie ocenić poziom drgań i poziom emisji hałasu, należy wziąć pod uwagę także okресy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować obniżenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu w czasie pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury, aby nie dopuścić do wybiegnięcia rąk, właściwa organizacja czynności wykonywanych podczas pracy.

OPIS ELEMENTÓW (*OBRAZEK 1)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Wrzeciono | 7. Mocowanie do paska |
| 2. Włącznik | 8. Mocowanie na rękę |
| 3. Przełącznik kierunku obrotów | 9. Oświetlenie robocze |
| 4. Uchwyt | 10. Akumulator |
| 5. Panel sterowania | 11. Przycisk odblokowania |
| 6. Obudowa silnika | akumulatora |

WYPOSAŻENIE

Instrukcja obsługi	1 szt.
Klucz udarowy	1 szt.
Pasek na rękę (na kluczu udarowym) (z wyjątkiem modeli PWA80, PWA82)	1 szt.
Mocowanie do paska z śrubą mocującą (z wyjątkiem modelu PWA50)	1 szt.
Opcjonalnie:	
- Akumulator	
- Ładowarka	

* Pragniemy zwrócić uwagę, że wyposażenie produktu może różnić się w zależności od kraju zakupu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania i wyposażenia produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE

Klucze udarowe Procraft zapewniają wyjątkową moc i wydajność, co czyni je niezastąpionymi narzędziami zarówno dla profesjonalistów, jak i do użytku domowego. Z łatwością radzą sobie z różnorodnymi zadaniami, od napraw samochodów po ciężkie prace budowlane. Wysoki moment obrotowy umożliwia szybkie dokręcanie lub luzowanie nawet najbardziej zapieczonych śrub i nakrętek.

Jedną z kluczowych zalet kluczy udarowych Procraft jest ich wszechstronność. Niezależnie od tego, czy chodzi o serwisowanie pojazdów, montaż konstrukcji stalowych, czy ogólne prace naprawcze, narzędzia te zapewniają szybkość i precyzję. Dodatkowo, ergonomiczny kształt oraz lekka konstrukcja zwiększają komfort użytkowania, zmniejszając zmęczenie operatora podczas dłuższej pracy. Klucze udarowe Procraft to nieodzowny element każdego zestawu narzędzi, gwarantujący niezawodną wydajność w wielu zastosowaniach.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ELEKTRONARZĘDZI

OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjami i danymi technicznymi dostarczonymi wraz z niniejszym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazań dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (beprzewodowe).

ZNACZENIA I SYMBOLE



Należy zawsze zakładać okulary ochronne – chronią przed odłamkami i pyłem.



Należy stosować ochronę górnych dróg oddechowych – chronią przed wdychaniem pyłu.



Stosować ochronę słuchu – chronią przed nadmiernym hałasem.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.



Szczególne wskazówki bezpieczeństwa.



Oznakowanie CE potwierdza, że dany wyrób spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa.



Znak zgodności Euroazjatyckiej Unii Celnej.



Znak zgodności Ukrainy.

SZCZEGÓLNE OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KLUCZY UDAROWYCH

- ♦ Akumulatorowy klucz udarowy może natrafić na ukryte przewody elektryczne podczas wkręcania elementów mocujących w ściany i podłogi. Zawsze należy trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane powierzchnie rekojęści. Kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- ♦ Podczas długotrwałego użytkowania głowica, nakrętka i śruba mogą się mocno nagrzewać. Należy unikać dotykania tych części bezpośrednio po użyciu, aby nie doznać oparzenia. Należy pozwolić im ostygnąć przed dotykiem lub wymianą.
- ♦ Przed użyciem klucza udarowego należy upewnić się, że wszystkie wskazówki, ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zostały dokładnie przeczytane i zrozumiane. Znajomość obsługi narzędzia oraz wskazań bezpieczeństwa jest kluczowa dla bezpiecznego i efektywnego użytkowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC

- ♦ Używaj wyłącznie odpowiednich nasadek: Należy upewnić się, że używane są nasadki o odpowiednim rozmiarze i typie, specjalnie przeznaczone do kluczy udarowych. Nieprawidłowy wybór może spowodować zeszlizgnięcie się nasadki lub uszkodzenie elementów mocujących, co może doprowadzić do urazu.
- ♦ Kontroluj moment obrotowy: Należy unikać nadmiernego dokręcania lub luzowania elementów mocujących. Nadmierny moment obrotowy może uszkodzić śruby lub nakrętki, a także samo narzędzie. Zawsze należy ustawiać odpowiedni moment obrotowy zgodnie z zaleceniami producenta dla każdego mocowania.
- ♦ Trzymaj narzędzie obiema rękami: Podczas korzystania z mocnych kluczy udarowych ważne jest, aby trzymać narzędzie obiema rękami dla lepszej kontroli, zwłaszcza podczas pracy z mocno dokręcanymi elementami. Utrata kontroli może prowadzić do urazów.
- ♦ Ostrożnie obchodzenie się z akumulatorowymi kluczami udarowymi: Dla modeli akumulatorowych należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany przed użyciem, i nigdy nie wyjmować go w trakcie pracy narzędzia. Nie należy pozostawiać narzędzi akumulatorowych na słońcu ani w wilgotnym środowisku.
- ♦ Sprawdzaj elementy mocujące przed użyciem: Zawsze należy sprawdzić nakrętki i śruby pod kątem uszkodzeń przed użyciem klucza udarowego. Praca z uszkodzonymi elementami mocującymi może być niebezpieczna i prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub urazów.
- ♦ Nie używaj narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem: Klucze udarowe są przeznaczone do dokręcania i odkręcania śrub oraz nakrętek. Nie należy próbować używać klucza udarowego do wiercenia, cięcia ani innych zadań, do których nie jest przeznaczony.

- ◊ Unikaj ciągłej pracy: Należy robić regularne przerwy, aby zapobiec przegrzaniu narzędzia. Nawet jeśli narzędzie jest zaprojektowane do długotrwałego użytku, należy okresowo pozwalać mu ostygnąć, aby wydłużyć żywotność silnika i akumulatora.

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Należy upewnić się, że narzędzie jest zasilane akumulatorami Procraft 20V (2 Ah, 4 Ah lub 8 Ah). Używanie innych akumulatorów może spowodować uszkodzenie narzędzia i pogorszenie jego wydajności. Narzędzie przystosowane jest do współpracy z akumulatorami litowo-jonowymi Procraft 20V, które zapewniają stabilną i niezawodną pracę.

PRACA

⚠ UWAGA!

Przed instalacją lub demontażem wyposażenia należy upewnić się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE, a akumulator odłączony, w ten sposób unikniemy niezamierzonego uruchomienia.

Odłączenie akumulatora

W celu odłączenia akumulatora, wcisnąć przycisk zwalnający (1) akumulator i pociągnąć akumulator w kierunku przeciwnym od uchwytu główne-go.

Instrukcja ładowania akumulatora

Ładowarka wyposażona jest w dwa wskaźniki: czerwony i zielony. Czerwony wskaźnik wskazuje, że ładowanie jest w toku, a zielony wskaźnik oznacza, że ładowanie zostało zakończone. W zależności od wersji akumulator może mieć być wyposażony we wskaźnik naładowania. W celu sprawdzenia poziomu naładowania, należy wcisnąć przycisk kontroli stanu naładowania na akumulatorze.

- 1 dioda: 25% ładunku
- 2 diody: 50% ładunku
- 3 diody: 75% ładunku
- 4 diody: w pełni naładowana

Instrukcja ładowania krok po kroku:

1. Podłączenie ładowarki

Podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

2. Wkładanie akumulatora

Wsunąć akumulator w prowadnice ładowarki do samego końca (do oporu).

3. Wskaźnik procesu ładowania

Rozpoczęcie procesu ładowania zostanie zasygnalizowane czerwoną diodą LED (światło ciągłe).

4. Zakończenie procesu ładowania

Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, zaświeci się zielona dioda LED.

5. Wymontowanie akumulatora

Po zakończeniu ładowania odłączyć akumulator od ładowarki oraz wyjąć wtyczkę ładowarki od gniazdka sieciowego.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora (opcjonalnie)

Wcisnąć przycisk kontroli poziomu ładowania na akumulatorze, aby sprawdzić poziom naładowania za pomocą wskaźnika LED znajdującego się na akumulatorze.

Montaż akumulatora

Aby zamontować akumulator na urządzeniu po naładowaniu, należy go włożyć do prowadnic na urządzeniu oraz delikatnie docisnąć.

Montaż mocowania na pasek

- ◊ Umieścić mocowanie do paska: Należy wyrównać mocowanie z odpowiednim miejscem na obudowie klucza udarowego (8).
- ◊ Włożyć śrubę: Należy włożyć śrubę w otwór mocowania i wyrównać ją z gwintowanym otworem w narzędziu.
- ◊ Dokręcić śrubę: Za pomocą śrubokręta delikatnie dokręcić śrubę, aby mocowanie było solidnie przymocowane do narzędzia. Należy unikać zbyt mocnego dokręcania, aby nie uszkodzić gwintu.
- ◊ Sprawdzić mocowanie: Po dokręceniu śruby należy delikatnie pociągnąć za mocowanie, aby upewnić się, że jest solidnie przymocowane. Mocowanie do paska jest zamontowane i gotowe do użycia.

Teraz mocowanie do paska jest zamontowane i gotowe do użycia.

Montaż nasadek udarowych

⚠ Ostrzeżenie! Zawsze należy używać nasadek specjalnie zaprojektowanych do kluczy udarowych. Używanie nieodpowiednich nasadek lub adapterów może obniżyć wydajność narzędzia i zagrozić bezpieczeństwu. Należy unikać stosowania adapterów między wrzecionem a nasadką, ponieważ może to prowadzić do znacznej utraty momentu obrotowego oraz uszkodzenia mocowania lub samego narzędzia.

- ◊ Wyłączyć klucz udarowy: Należy upewnić się, że klucz udarowy jest wyłączony, a akumulator został odłączony, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
- ◊ Wybrać odpowiednią nasadkę: Należy dobrać nasadkę o odpowiednim rozmiarze i typie, dostosowaną do mocowania, z którym się pracuje.
- ◊ Zamontować nasadkę na wrzecionie: Należy wyrównać kwadraty otwór nasadki z wrzecionem (napędem) klucza udarowego. Nasadkę należy włożyć na wrzeciono, aż do momentu, gdy zostanie ona zabezpieczona na miejscu. Modele są wyposażone w kolek mocujący i pierścień cierny do zamocowania nasadki (w modelach PWA80 i PWA82 tylko pierścień cierny).
- ◊ Sprawdzić mocowanie nasadki: Delikatnie pociągnąć nasadkę, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowana i nie zeslizgnie się podczas pracy.
- ◊ Założyć akumulator: Jeśli akumulator został wyjęty, należy go z powrotem zamontować.
- ◊ Zdjąć nasadki: W przypadku nasadek z kołkiem mocującym należy pociągnąć pierścień zabezpieczający, aby zwolnić kolek, a następnie zdjąć nasadkę. W przypadku nasadek bez kołka mocującego wystarczy zdjąć nasadkę z wrzeciona.

Panel sterowania

Za pomocą panelu sterowania można dostosować parametry pracy klucza udarowego do wykonywanej pracy. Narzędzie obsługiwane jest za pomocą jednego przycisku i wskaźników trybów. Jeśli naciśnięcie przycisku na panelu sterowania nie zmienia wskaźni na panelu, należy upewnić się, że podłączony jest naładowany akumulator, a następnie krótko nacisnąć przełącznik zasilania (2).

W trybie dokręcania naciśnięcie przycisku zmienia prędkość klucza udarowego – od niskiej do średniej i wysokiej. Wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się również maksymalny moment obrotowy.

W trybie odkręcania, gdy używany jest przełącznik rewersu (3), naciśnięcie przycisku na panelu sterowania włącza lub wyłącza funkcję autostopu. Gdy autostop jest aktywny, klucz udarowy automatycznie zatrzymuje się, gdy mocowanie zostaje poluzowane i siła potrzebna do jego odkręcenia maleje. Zapobiega to przypadkowemu całkowitemu odkręceniu i upadkowi mocowania. Mocowanie może pozostać nieruchome przez 5-10 sekund, zanim się poluzuje, co czasami powoduje nieoczekiwane zakończenie procesu odkręcania narzędziem.

⚠ UWAGA: Funkcja autostopu nie jest dostępna w modelach PWA80 i PWA82. W tych modelach można regulować prędkość zarówno dla dokręcania, jak i odkręcania.

Włączenie elektronarzędzia

⚠ UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy sprawdzić sprawność wyłącznika. Po jego zwolnieniu wyłącznik powinien bez problemu wrócić do pozycji "Wył".

- ◊ Zamontować akumulator: Należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany, a następnie zamontować go w narzędziu.
- ◊ Naciśnąć włącznik (2): Należy ostrożnie nacisnąć włącznik, aby uruchomić narzędzie. Prędkość działania zależy od siły nacisku na włącznik – im mocniejsze naciśnięcie, tym wyższa prędkość.

Wyłączenie narzędzia

Aby zatrzymać narzędzie, należy zwolnić włącznik. Narzędzie przestanie działać natychmiast po zwolnieniu włącznika.

Praca kluczem udarowym

- ◊ Zainstalować nasadkę: Należy upewnić się, że odpowiednia nasadka jest zamontowana na wrzecionie.
- ◊ Wybrać kierunek obrotów: Należy użyć przełącznika rewersu (3), aby wybrać odpowiedni kierunek. Do przodu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do dokręcania. Do tyłu (przeciwie do ruchu wskazówek zegara) do odkręcania.
- ◊ Trzymać narzędzie obiema rękami: Należy mocno trzymać klucz udarowy obiema rękami, aby zapewnić stabilność podczas pracy.
- ◊ Umieścić nasadkę na mocowaniu: Należy wyrównać nasadkę z nakrętką lub śrubą, upewniając się, że dobrze przylega.
- ◊ Dokręcanie lub odkręcanie: Dokręcanie: Należy naciskać na włącznik, aż mocowanie będzie solidnie dokręcone.

Ниво на вибрация (м/с ²) Погрешност К (м/с ²)	3.611 1.5	3.611 1.5
Ниво на защита	IP20	IP20
Клас на защита	III	III
Тегло ЕРТА (с 4 Ah батерия) (кг)	3.47	3.48
Тегло на инструмента без батерия (кг)	2.84	2.85
Тегло (включително целия комплект за доставка) (кг)	3.36	3.37

Модел	PWA80	PWA82	PWA90
Тип двигателя	Безчетков	Безчетков	Безчетков
Напрежение (В, постоянен ток)	20	20	20
Скорост на празен ход (мин ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Честота на ударите (мин ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Квадратен шпindel (инчове) (мм)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Въртящ момент (Нм)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Режим автостоп на задна скорост	-	-	-

Нивата на шум се определят в съответствие с EN 62841-2-2:

Ниво на звуково налягане (дБ(A))	LpA=72.26	LpA=72.26	LpA=70
Измерено ниво на звукова мощност (дБ(A))	LWA=83.26	LWA=83.26	LWA=80
Погрешност К (дБ(A))	K=3	K=3	K=3

Общите стойности на вибрациите и погрешността К се определят в съответствие с EN 62841-2-2:

Ниво на вибрация (м/с ²) Погрешност К (м/с ²)	3.611 1.5	3.611 1.5	2.5 1.5
Ниво на защита	IP20	IP20	IP20
Клас на защита	III	III	III
Тегло ЕРТА (с 4 Ah батерия) (кг)	3.47	3.48	3.48
Тегло на инструмента без батерия (кг)	2.84	2.85	3.425
Тегло (включително целия комплект за доставка) (кг)	3.36	3.37	6.73

Акумулаторна батерия	
Напрежение (В, постоянно)	20
Тип на батерията	Li-ion
Капацитет (Ач)	2.0 / 4.0 / 8.0
Зарядно устройство	
Входно напрежение (В, променлив ток) Честота (Hz)	220-240/50
Мощност (Вт)	45
Изходно напрежение (В, постоянно)	20
Изходен ток (А)	1.8
Клас на защита	II

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Декларираните нива на вибрации и шум отговарят на основните приложения на инструмента. Въпреки това, ако инструментът се използва за други цели, с различни принадлежност или в лошо състояние, нивата на шум и вибрации може да вари-

рат. Това може значително да увеличи нивото на експозиция през целия период на работа. Нивата на шум и вибрации ще варира в зависимост от начина на използване на електроинструмента и може да надхвърлят нивата, посочени в този информационен лист. Тези нива на шум и вибрации могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг и за извършване на предварителни оценки на въздействието. Точната оценка на натоварването трябва да вземе предвид и времето, когато инструментът е изключен или работи, но не се използва. Това може значително да намали общото натоварване през работния период. Идентифицирайте допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора, като например: поддръжка на инструменти и аксесоари, затопляне на ръцете, защита на слуха и управление на работния процес.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ (*РИСУВАНЕ 1)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Шпindel | 7. Монтаж за колан |
| 2. Превключвател | 8. Монтаж на рамото |
| 3. Превключвател за заден ход | 9. Работна светлина |
| 4. Дръжка | 10. Батерия |
| 5. Контролен панел | 11. Бутон за отключване на батерията |
| 6. Корпус на двигателя | |

КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКА

Инструкции	1 шт.
Ударен гайковерт	1 шт.
Лента за ръка (на ударния ключ) (с изключение на PWA80, PWA82)	1 шт.
Монтаж за колан с фиксиращ винт (с изключение на PWA50)	1 шт.
Опционално:	
- Батерия	
- Зарядно устройство	

* Имайте предвид, че съдържанието на пакета може да варира в зависимост от държавата на закупуване. За конкретна информация относно съдържанието на вашата пратка, моля, свържете се с вашите местни дистрибутори.

Ударните гайковерти Procraft осигуряват изключителна мощност и ефективност, което ги прави основни инструменти както за професионална, така и за домашна употреба. Тези ударни гайковерти се справят с лекота с различни задачи, от ремонт на автомобили до тежки строителни работи. Високият въртящ момент позволява бързо да затегнете или разхлабите дори най-упоритите болтове и гайки.

Едно от основните предимства на ударните гайковерти Procraft е тяхната гъвкавост. Независимо дали става дума за обслужване на автомобили, слобяване на метални конструкции или извършване на общи ремонтни дейности, тези инструменти гарантират бързина и точност. В допълнение, техният ергономичен дизайн и ниско тегло ги правят по-удобни за използване, намалявайки умората на оператора по време на дълги периоди на работа. Ударните гайковерти Procraft са съществено допълнение към всяка кутия с инструменти, осигурявайки надеждна работа в голямо разнообразие от приложения.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠️ ВНИМАНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, доставени с тази електрическа машина. Неспазването на всички инструкции по-долу може да доведе до токов удар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за справка.

Терминът „електрическа машина“ или „електрически инструмент“ в тези предупреждения се отнася до Вашата електрическа машина с кабел или електрическа машина, работеща с батерии (без кабел).

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛИ



Винаги носете предпазни очила, за да предпазите очите си от частици и стърботини.



Носете маска за прах – Предотвратява вдъшването на дървесни частици.



Носете защита за ушите, за да предпазите слуха си от прекомерен шум.



Прочетете инструкциите



Предупреждение за опасност



Съответствие с основните стандарти за безопасност на приложимите европейски директиви.



Евразийски знак за съответствие.



Украински знак за съответствие

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУЛАТОРНИЯ ГАЙКОВЕРТ

- ♦ Акумулаторният ударен гайковерт може да срещне скрито окабеляване при завинтане на крепежни елементи в стени и подове. Винаги дръжте ударния ключ за изолираните повърхности на дръжката. Скрепелителните елементи могат да влязат в контакт с проводници под напрежение и металните части на гаечния ключ могат да попаднат под напрежение, което да доведе до токов удар.
- ♦ Когато се използва дълго време, главата, гайката и болтът могат да станат много горещи. Избягвайте да докосвате тези части веднага след употреба, за да избегнете изгаряне. Оставете ги да изстинат, преди да ги боравите с тях или да ги смените.
- ♦ Преди да използвате ударния гайковерт, уверете се, че сте прочели и разбрали внимателно всички общи и специфични инструкции за безопасност. Познаването на операциите с инструмента и инструкциите е от решаващо значение за безопасна и ефективна употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ

- ♦ Използвайте само правилните крайници: Уверете се, че използвате правилния размер и тип крайници, специално проектирани за удари гаечни ключове. Неправилният избор може да причини изплъзване на главата или повреда на патронника, което може да причини нараняване.
- ♦ Контрол на въртящия момент: Избягвайте прекаленото затягане или разхлабване на крепежни елементи. Прекомерният въртящ момент може да повреди болтове или гайки, както и самия инструмент. Винаги настройвайте правилния въртящ момент според препоръките на производителя за всеки крепеж.
- ♦ Дръжте инструмента с две ръце: Когато използвате тежки ударни гайковерти, е важно да държите инструмента с две ръце за контрол, особено когато работите със стегнати крепежни елементи. Загубата на контрол може да доведе до нараняване.
- ♦ Внимателно боравене с акумулаторни ударни гайковерти: За безжичните модели се уверете, че батерията е напълно заредена преди употреба и никога не я изваждайте, докато инструментът се използва. Не оставяйте акумулаторните инструменти на слънце или във влажна среда.
- ♦ Проверявайте крепежните елементи преди употреба: Винаги проверявайте гайките и болтовете за повреди, преди да използвате ударния гайковерт. Работата с повредени крепежни елементи може да бъде опасна и да доведе до повреда на инструмента или нараняване.
- ♦ Да не се използва за други цели: Ударните гайковерти са предназначени за затягане и развиване на болтове и гайки. Не се опитвайте да използвате ударния гайковерт за пробиване, рязане или други задачи, за които не е предназначен.
- ♦ Избягвайте продължителна работа: правете редовни почивки, за да предотвратите прегряване на инструмента. Дори ако инструментът е проектиран за продължителна употреба, оставайте го периодично да се охлади, за да удължите живота на двигателя и батерията.

ЗАХРАНВАНЕ

Уверете се, че инструментът се захранва от батерия Procraft 20V (2Ач, 4Ач или 8Ач). Използването на други батерии може да повреди инструмента и да влоши работата. Инструментът е предназначен за работа с акумулаторни литиево-йонни батерии Procraft 20V, които осигуряват стабилна и надеждна работа.

ИЗПОЛЗВАНЕ

⚠️ ВНИМАНИЕ!

Преди да инсталирате или демонтирате аксесоари, уверете се, че инструментът е изключен и извадете батерията, за да предотвратите случайно стартиране.

Изваждане на батерията

За да извадите батерията, натиснете бутона отпред на батерията и едновременно с това извадете батерията от инструмента.

Инструкции за зареждане на батерията

Зарядното има два индикатора: червен и зелен. Червената светлина показва, че зареждането е в ход, а зелената светлина показва, че зареждането е приключило. Самата батерия може да има индикатор за зареждане със светодиоди, показващи нивото на зареждане. За да проверите нивото на заряд, натиснете бутона за проверка на заряда на батерията.

- 1 светодиод: заряд 25 %
- 2 светодиода: заряд 50 %.
- 3 светодиода: заряд 75 %.
- 4 светодиода: напълно заредена батерия

Инструкции стъпка по стъпка:

- ♦ Свържете зарядното устройство към електрически контакт.
- ♦ За зарядни устройства с щепсел, поставете щепсела в порта на батерията. За плъзгащи се зарядни устройства подравнете жлебовете и поставете батерията, докато опре.
- ♦ Индикаторът ще светне в червено, за да покаже, че зареждането е започнало.
- ♦ Когато зареждането приключи, индикаторът ще светне в зелено.
- ♦ Изключете зарядното устройство от батерията и контакта или извадете батерията от зарядното устройство.
- ♦ По избор: Натиснете бутона за проверка на заряда на батерията, за да видите нивото на заряд с помощта на светодиодите.

Монтаж на батерията

Подравнете батерията сус жлеба на инструмента и след това я натиснете на място, докато щракне.

Монтиране на стойката за колан

- ♦ 1. Поставете стойката за колан: Подравнете стойката с предоставеното място върху корпуса на ударния ключ 8.
- ♦ 2. Поставете винта: Поставете винта в монтажния отвор и го подравнете с отвора с резба на инструмента.
- ♦ 3. Затегнете винта: С помощта на отвертка внимателно затегнете винта, докато стойката е здраво закрепена към инструмента. Не затягвайте прекалено много, за да не повредите резбите.
- ♦ 4. Проверете прилягането: След като затегнете винта, издърпайте леко стойката, за да се уверите, че е здраво поставена. Стойката за колан е монтирана и готова за употреба.

Щипката за колан вече е инсталирана и готова за използване.

Монтаж на главата

⚠️ Предупреждение! Винаги използвайте крайници, специално проектирани за удари гайковерти. Използването на неподходящи крайници или адаптери може да намали ефективността на инструмента и да компрометира безопасността. Избягвайте използването на адаптери между шпиндела и главата, тъй като това може да доведе до значителна загуба на въртящ момент и да повреди закопчалката или самия инструмент.

- ♦ Изключете ударния гайковерт: Уверете се, че ударният гайковерт е изключен, извадете батерията, за да избегнете случайно стартиране.
- ♦ Изберете правилния крайник: Изберете правилния крайник за размера и вида на крепежния елемент, с който работите.
- ♦ Инсталирайте гнездото на шпиндела: Подравнете квадратния отвор на гнездото с шпиндела (задвигването) на ударния инструмент. Плъзнете гнездото върху шпиндела, докато щракне на място. Моделите са оборудвани със заключващ щифт и фикционен пръстен за фиксиране на главата (фрикционен пръстен само при моделите PWA80 и PWA82).
- ♦ Проверете заключването на главата: Дръпнете леко главата, за да се уверите, че е добре заключена и няма да се изплъзне по време на работа.

- ♦ Поставете отново батерията: Ако сте извадили батерията, поставете я отново.
- ♦ Премахване на главата: За глави със заключващ шифт, издърпайте задържащия пръстен, за да освободите шифта, след което отстранете главата. За глави без заключващ шифт просто отстранете главата от шпиндела.

Контролен панел

С помощта на контролния панел можете да конфигурирате ударния гайковерт за изпълнение на необходимите задачи. Инструментът се управлява с един бутон и индикатори за режим. Ако натискането на бутона на контролния панел не промени дисплея на контролния панел, уверете се, че е свързана заредена батерия и натиснете за кратко преклукчателя на захранването (2).

В режим на затягане натискането на бутона преклукчва скоростта на гайковерта - от ниска към средна към висока. С увеличаване на скоростта максималният въртящ момент също се увеличава.

В режим на развиване, когато се използва преклукчателят за заден ход (3), натискането на бутона на контролния панел може да активира или деактивира функцията за автоматично спиране. Когато автоматичното спиране е активирано, ударният гайковерт автоматично спира веднага щом закопчалката се разхлаби и силата, необходима за развиване му, намалява. Това предпазва закопчалката от случайно пълно отвиване и падане. Закопчалката може да остане неподвижна за 5-10 секунди, преди да се разхлаби, което понякога кара инструмента неочаквано да прекрати процеса на развиване.

Забележка: Функцията за автоматично спиране не е налична за моделите PWA80 и PWA82. При тези модели можете да регулирате скоростта както на затягане, така и на развиване.

Включване на инструментa

⚠ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, винаги проверявайте дали преклукчателят работи правилно. След като бъде освободен, преклукчателят трябва лесно да се върне в положение "Изключено".

- ♦ Поставете батерията: Уверете се, че батерията е напълно заредена и я поставете на инструмента.
- ♦ Спусък (2): Внимателно дръпнете спусъка, за да задействате инструментa. Скоростта на работа зависи от силата на натиска на спусъка - колкото по-силен е натискът, толкова по-висока е скоростта.
- ♦ Спрете инструментa: За да спрете инструментa, отпуснете спусъка. Инструментът ще спре да работи веднага щом спусъкът бъде освободен.

Работа с инструментa

- ♦ Инсталирайте главата: Уверете се, че на шпиндела е монтирана правилната глава.
- ♦ Изберете посоката на въртене: Използвайте преклукчателя за заден ход (3), за да изберете желаната посока:
 - Напред (по часовниковата стрелка) за затягане.
 - Назад (обратно на часовниковата стрелка), за да развиете.
- ♦ Дръжте инструментa с две ръце: Дръжте ударния ключ здраво с две ръце, за да осигурите стабилност по време на работа.
- ♦ Поставете главата върху закопчалката: Подравнете главата с гайката или болта, като се уверите, че пасва плътно.
- ♦ Завъртане или развиване: За затягане: Продължете да дърпате спусъка, докато закопчалката се затегне здраво.
 - За разхлабване: Задръжте спусъка, докато закопчалката се разхлаби (това може да отнеме до 5-10 секунди). Ако функцията за автоматично спиране е активирана, инструментът ще спре автоматично, когато закопчалката се разхлаби.
- ♦ Освободете спусъка: След като завършите операцията по затягане или разхлабване, отпуснете спусъка, за да спрете инструментa.
- ♦ Отстранете главата от закопчалката: След като инструментът спре, отстранете главата и преминете към следващата задача.

⚠ВНИМАНИЕ! Главата, гайката и болтът могат да станат много горещи, когато се използват продължително време. Бъдете внимателни, когато боравите с тези части, за да избегнете изгаряния. Оставете ги да изстинат, преди да ги боравите с тях или да ги смените.

Работна светлина

Ударните гайковерти са оборудвани с LED работни светлини, които се активират при натискане на спусъка (2). Подсветката остава включена за 10 секунди след отпускане на спусъка, осигурявайки видимост при работа в условия на слаба светлина.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършите превантивна поддръжка.

За да почистите ударния гайковерт, първо го изключете от източника на захранване и, за безжичните модели, извадете батерията. Избършете инструментa с чиста, суха кърпа, за да отстраните праха и мръсотията. Ако е необходимо, можете да използвате леко влажна кърпа, за да премахнете по-упоритите петна, но внимавайте да не позволите на влагата да навлезе в инструментa. Отворите за всмукване на въздух трябва да се почистват внимателно със сухтен въздух или мека четка, за да се предотврати натрупването на прах. Също така избършете шпиндела и областта на главата, за да отстраните всякакви мазнини или замърсявания и се уверете, че са напълно сухи.

Когато съхранявате ударния гайковерт, изберете хладно и сухо място, далеч от влага и екстремни температури. Избягвайте излагане на пряка слънчева светлина или висока влажност. Ако имате защитен калф, съхранявайте инструментa в него, за да го предпазите от прах и случайни повреди. Препоръчително е да извадите батерията преди съхранение, за да избегнете ненужно разреждане. Дръжте аксесоарите като глави и батерии организирани и съхранявани отделно, за да избегнете повреда. Правилното почистване и съхранение ще ви помогне да запазите производителността и дълготрайността на вашия ударен гайковерт.

За безопасна и надеждна работа на инструментa не забравяйте, че ремонтите, поддръжката и настройките трябва да се извършват в оторизирани сервиси само с оригинални резервни части и консумативи.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



За да се защити околната среда, електроинструментите, батериите, аксесоарите и опаковките трябва да се рециклират по екологичен начин. Не изхвърляйте електроинструментите и батериите в битовите отпадъци!

За да спасим природата, е необходимо да изхвърлим правилно използваната батерия, по-специално литиевата. За правилно изхвърляне, разредете напълно батерията, когато работите с устройството, извадете я, след това увийте контактите с електрическа лента, за да избегнете късо съединение. Не отваряйте батерията и не я изхвърляйте на части. Изхвърлете на определени места.



Само за страни от ЕС:

В съответствие с Европейската директива 2012/19/UE относно отпадъците от електрическа и електронно оборудване и съответното национално законодателство, както и в съответствие с Европейската директива 2006/66/ЕС, дефектните или излезли от употреба батерии и електронно оборудване трябва да се събират за екологично рециклиране.

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване може да бъде вредно за околната среда и човешкото здраве, ако бъде изхвърлено неправилно поради възможното наличие на опасни вещества.

ТРАНСПОРТ

Литиево-йонните батерии подлежат на изисквания за превоз на опасни товари. Батериите могат да се транспортират от потребителя по шосе, без да е необходимо да се спазват допълнителни разпоредби. Когато се транспортира с участието на трети страни (напр. по въздух или спедиатор), трябва да се спазват специални изисквания за опаковане и етикетироване. В този случай при подготовката на товара за превоз е необходимо участието на експерт по опасни товари.

Изпращайте батерията само с неповредена обвивка. Залепете откритите контакти и опаковките батерията, така че да не се движат и опаковката. Моля, спазвайте и евентуални допълнителни национални разпоредби.

RO|ROMÂNĂ

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90 INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	PWA18	PWA36	PWA50
Tip motor	Fără perii	Fără perii	Fără perii
Tensiune nominală (V DC)	20	20	20

Turație fără sarcină (min ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Rată de impact (min ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Ax pătrat (") (mm)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Cuplu (Nm)	550	850	560
Mod oprire automată în revers	+	+	+
Valorile de emisie a zgomotului determinate conform EN 62841-2-2:			
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	LpA=80	LpA=72.26	LpA=72.26
Nivelul puterii acustice măsurate (dB(A))	LwA=87	LwA=83.26	LwA=83.26
Incertitudine K (dB(A))	K=3	K=3	K=3
Valorile totale ale vibrațiilor și incertitudinea K determinate conform EN 62841-2-2:			
Nivelul vibrațiilor (m/s ²)	4.178	4.178	4.178
Incertitudine K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Nivel de protecție	IP20	IP20	IP20
Clasa de protecție	III	III	III
Greutate EPTA (cu acumulator 4 Ah) (kg)	2.1	2.74	1.94
Greutate unealtă fără acumulator (kg)	1.475	2.1	1.3
Greutate (inclusiv accesorii) (kg)	2.0	2.6	1.8

Model	PWA80	PWA82
Tip motor	Fără perii	Fără perii
Tensiune nominală (V DC)	20	20
Turație fără sarcină (min ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Rată de impact (min ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Ax pătrat (") (mm)	1/2 12.7	3/4 19
Cuplu (Nm)	400/1356/1600	400/1356/1600
Mod oprire automată în revers	-	-

Valorile de emisie a zgomotului determinate conform EN 62841-2-2:		
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	LpA=72.26	LpA=72.26
Nivelul puterii acustice măsurate (dB(A))	LwA=83.26	LwA=83.26
Incertitudine K (dB(A))	K=3	K=3
Valorile totale ale vibrațiilor și incertitudinea K determinate conform EN 62841-2-2:		
Nivelul vibrațiilor (m/s ²)	3.611	3.611
Incertitudine K (m/s ²)	1.5	1.5
Nivel de protecție	IP20	IP20
Clasa de protecție	III	III
Greutate EPTA (cu acumulator 4 Ah) (kg)	3.47	3.48
Greutate unealtă fără acumulator (kg)	2.84	2.85
Greutate (inclusiv accesorii) (kg)	3.36	3.37

Model	PWA80	PWA82	PWA90
Tip motor	Fără perii	Fără perii	Fără perii
Tensiune nominală (V DC)	20	20	20
Turație fără sarcină (min ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800

Rată de impact (min ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Ax pătrat (") (mm)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Cuplu (Nm)	400/1356/ 1600	400/ 1356/ 1600	2100
Mod oprire automată în revers	-	-	-
Valorile de emisie a zgomotului determinate conform EN 62841-2-2:			
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	LpA=72.26	LpA=72.26	LpA=70
Nivelul puterii acustice măsurate (dB(A))	LwA=83.26	LwA=83.26	LwA=80
Incertitudine K (dB(A))	K=3	K=3	K=3
Valorile totale ale vibrațiilor și incertitudinea K determinate conform EN 62841-2-2:			
Nivelul vibrațiilor (m/s ²)	3.611	3.611	2.5
Incertitudine K (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Nivel de protecție	IP20	IP20	IP20
Clasa de protecție	III	III	III
Greutate EPTA (cu acumulator 4 Ah) (kg)	3.47	3.48	3.48
Greutate unealtă fără acumulator (kg)	2.84	2.85	3.425
Greutate (inclusiv accesorii) (kg)	3.36	3.37	6.73

Acumulator (nu este inclus)

Tensiune nominală (V DC)	20
Tip acumulator	Li-ion
Capacitate (Ah)	2.0 / 4.0 / 8.0
Încărcător (nu este inclus)	
Tensiune de intrare (V AC) Frecvență (Hz)	220-240/50
Putere nominală (W)	45
Tensiune de ieșire (V DC)	20
Curent de ieșire (A)	1.8
Clasa de protecție	II

AVERTIZARE! Nivelurile de zgomot declarate se referă la cazurile în care unealta este utilizată conform domeniului său de aplicare. Însă dacă unealta este utilizată în alte scopuri, cu accesorii nepotrivite sau este întreținută în mod necorespunzător, nivelurile de emisii pot varia. Acest lucru poate crește semnificativ nivelul de expunere pe toată durata perioadei de lucru. Nivelurile de emisii vor varia în funcție de modul în care unealta este utilizată și pot depăși valorile menționate în această fișă informativă. Aceste niveluri de emisii pot fi folosite pentru a compara o unealtă cu alta și pentru o evaluare preliminară a expunerii. O estimare corectă a sarcinii trebuie să ia în considerare și perioadele în care unealta este oprită sau funcționează fără utilizare, ceea ce poate reduce semnificativ sarcina totală pe durata perioadei de lucru. Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja utilizatorul, cum ar fi întreținerea corectă a unelei și accesoriilor, menținerea mâinilor calde, utilizarea protecției auditive și organizarea regimului de lucru.

DESCRIERE (*DES. 1)

1. Ax
2. Comutator
3. Comutator revers
4. Mâner
5. Panou de control
6. Carcasă motor
7. Clemă pentru curea
8. Curea de mână
9. Lumină de lucru
10. Acumulator
11. Buton deblocare acumulatorul

COMPLETAREA LIVRĂRII

Manual	1 buc.
--------	--------

Mașină de înșurubat cu impact	1 buc.
Curea de mână (atașată) (cu excepția modelelor PWA80, PWA82)	1 buc.
Clemă pentru curea cu șurub de fixare (cu excepția modelului PWA50)	1 buc.
Opțional:	
- Acumulator	
- Încărcător	

* Vă rugăm să rețineți că conținutul ambalajului/cutiei poate varia în funcție de țara de achiziție. Pentru detalii specifice legate de ambalajul dumneavoastră, consultați lista furnizată cu produsul sau contactați distribuitorul local.

Mașinile de înșurubat cu impact Procraft oferă putere și eficiență maximă, fiind o unealtă utilă atât în mediul profesional, cât și în cel casnic. Aceste unelte sunt concepute pentru a face față cu ușurință celor mai diverse sarcini, de la reparații auto până la lucrări de construcție de mare anvergură. Cuplul puternic al uneltei permite strângerea sau slăbirea rapidă a celor mai dificile șuruburi și piulițe, chiar dacă sunt strânse excesiv.

Unul din principalele avantaje ale mașinilor de înșurubat cu impact Procraft este versatilitatea lor. Fie că lucrați la întreținerea vehiculelor, la asamblarea structurilor metalice sau la sarcini generale de reparație, aceste unelte asigură rapiditate și precizie. În plus, designul ergonomic și greutatea redusă le fac ușor de manevrat, reducând oboseala utilizatorului chiar și în timpul utilizării prelungite. Mașinile de înșurubat cu impact Procraft sunt indispensabile în orice trusă de scule, oferind rezultate optime pentru o gamă variată de aplicații.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

⚠️ AVERTIZĂRI! Citiți toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, studiul ilustrațiilor și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta electrică alimentată prin cablu (cu fir) sau la unealta electrică cu acumulator (fără fir).

SEMNE ȘI SIMBOLURI CONVENȚIONALE



Purtați întotdeauna ochelari de protecție - Protejează ochii de resturile aruncate.



Purtați o mască de praf - Previne inhalarea particulelor nocive.



Purtați protecție pentru urechi - Protejează auzul de zgomotul excesiv.



Citiți manualul de utilizare.



Avertizare generală de siguranță.



În conformitate cu standardele de siguranță aplicabile directivelor europene.



Marcaj de conformitate eurasiatică.



Marcaj de conformitate din Ucraina.

REGULI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT

- ◊ O mașină de înșurubat cu impact, fără fir, poate intra în contact cu cablurile electrice ascunse atunci când fixați șuruburi în pereți sau podele. Țineți întotdeauna mașina doar de suprafețele izolate ale mânerelor. Acestea pot intra în contact cu cabluri sub tensiune, iar părțile metalice ale uneltei se pot electriciza, existând riscul de electrocutare.
- ◊ În timpul utilizării prelungite, cheile, piulițele și șuruburile se vor înfierbânta. Evitați atingerea acestor piese imediat după utilizare

pentru a preveni arsurile. Lăsați-le să se răcească înainte de a le scoate sau înlocui.

- ◊ Asigurați-vă că ați citit și înțeles în totalitate toate regulile de siguranță înainte de a utiliza mașina de înșurubat cu impact. Cunoașterea modului de utilizare și a instrucțiunilor specifice ale uneltei este esențială pentru o utilizare sigură și eficientă.

REGULI DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE OPERAȚIUNILE

- ◊ Utilizați doar accesorii potrivite: Asigurați-vă că folosiți accesorii și prize de dimensiunea corectă, concepute special pentru mașinile de înșurubat cu impact. Utilizarea unor accesorii nepotrivite sau de dimensiuni incorecte poate duce la alunecarea lor sau la deteriorarea elementelor de fixare, ceea ce poate provoca accidente.
- ◊ Monitorizați cuplul: Evitați strângerea excesivă sau insuficientă a elementelor de fixare. Aplicarea unui cuplu prea mare poate deteriora șuruburile sau piulițele și poate afecta unealta. Reglați întotdeauna cuplul conform recomandărilor producătorului pentru fiecare tip de element de fixare.
- ◊ Țineți unealta ferm, cu ambele mâini: Când utilizați mașini de înșurubat cu impact, este esențial să mențineți controlul ținând unealta cu ambele mâini, mai ales când lucrați cu elemente bine fixate. Pierderea controlului poate duce la accidente.
- ◊ Manipulați cu grijă mașinile de înșurubat: Pentru modelele alimentate de acumulatori, asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de utilizare și nu îndepărtați acumulatorul în timp ce unealta funcționează. Evitați depozitarea uneltelor alimentate de acumulatori în lumină directă a soarelui sau în medii umede.
- ◊ Inspectați elementele de fixare înainte de utilizare: Verificați întotdeauna starea șuruburilor și piulițelor înainte de a folosi o mașină de înșurubat. Lucrul cu elemente de fixare deteriorate poate fi periculos și poate duce la defectarea uneltei sau la accidente.
- ◊ Nu folosiți unealta pentru alte scopuri: Mașinile de înșurubat cu impact au fost concepute exclusiv pentru strângerea și slăbirea șuruburilor și piulițelor. Nu încercați să folosiți o astfel de unealtă pentru găurire, tăiere sau alte sarcini pentru care nu a fost concepută.
- ◊ Evitați utilizarea continuă: Faceți cu regularitate pauze pentru a preveni supraîncălzirea uneltei. Chiar dacă unealta este concepută pentru utilizare prelungită, lăsați-o să se răcească periodic. Acest lucru va prelungi durata de viață a motorului și a acumulatorului.

ALIMENTARE

Asigurați-vă că unealta este alimentată de acumulatori Procraft 20V (2 Ah, 4 Ah sau 8 Ah), precum este specificat pe eticheta de identificare. Utilizarea oricărui alt acumulator poate deteriora unealta și afecta performanța acesteia. Unealta a fost concepută să funcționeze cu acumulatori reincărcabili litiu-ion Procraft 20V, oferind putere constantă și fiabilă.

UTILIZAREA UNELTEI

⚠️ ATENȚIE!

Înainte de a instala sau scoate anumite accesorii, asigurați-vă că unealta este oprită și îndepărtați acumulatorul pentru a evita pornirea accidentală.

Îndepărtarea acumulatorului

Pentru a scoate acumulatorul, apăsați butonul de blocare (11) și îndepărtați-l ușor din unealtă.

Instrucțiuni pentru încărcarea acumulatorului

Încărcătorul are doi indicatori: roșu și verde. Indicatorul roșu arată că acumulatorul este în curs de încărcare, iar indicatorul verde semnalează că încărcarea este completă. Acumulatorul poate avea, de asemenea, un indicator de încărcare cu LED-uri pentru a afișa nivelul de încărcare. Pentru a verifica nivelul de încărcare, apăsați butonul de verificare a încărcării de pe acumulator.

- 1 LED: 25% încărcat
- 2 LED-uri: 50% încărcat
- 3 LED-uri: 75% încărcat
- 4 LED-uri: Complet încărcat

Instrucțiuni pas cu pas

- ◊ Conectați încărcătorul la priză.
- ◊ Pentru încărcătoarele cu mufă, introduceți conectorul de încărcare în portul acumulatorului. Pentru încărcătoarele cu sistem glisant, aliniați acumulatorul cu canalurile/ fantele încărcătorului și glisați-l în poziție.
- ◊ Indicatorul roșu se va aprinde, semnalând că acumulatorul este în curs de încărcare.
- ◊ Când acumulatorul este complet încărcat, se va aprinde indicatorul verde.

- ◊ Deconectați încărcătorul de la acumulator și din priză sau glišați acumulatorul afară din încărcător.
- ◊ Opțional: Apăsăți butonul de verificare a încărcării de pe acumulator pentru a vizualiza nivelul de încărcare utilizând LED-urile.

Instalarea acumulatorului

Aliniați acumulatorul cu canelura de pe unealtă, apoi glišați-l în poziție până când se fixează și se aude un clic.

Instalarea clemei pentru curea

- ◊ Poziționarea clemei pentru curea: Aliniați clemă pentru curea cu punctul de montare desemnat (8) de pe corpul mașinii de înșurubat.
- ◊ Introducerea șurubului: Introduceți șurubul furnizat prin orificiul clemei și aliniați-l cu orificiul filetat de pe unealtă.
- ◊ Strângerea șurubului: Folosind o șurubelniță, strângeți cu grijă șurubul până când clemă pentru curea este fixată ferm. Evitați strângerea excesivă pentru a preveni deteriorarea filetelui.
- ◊ Verificarea stabilității: După ce șurubul este bine strâns, trageți ușor de clemă pentru curea pentru a vă asigura că este atașată ferm și stabilă.

Clemă pentru curea este acum instalată și gata de utilizare.

Instalarea capului tubular de impact

⚠️AVERTIZARE: Utilizați întotdeauna capete tubulare concepute special pentru mașinile de înșurubat cu impact. Folosirea unor capete sau accesorii nepotrivite poate reduce eficiența unelei și compromite siguranța ei. Evitați utilizarea adaptatoarelor între ax și cap tubular, deoarece acest lucru poate duce la pierderi semnificative de cuplu și poate provoca deteriorarea elementelor de fixare sau a unelei.

- ◊ Opriti mașina de înșurubat: Asigurați-vă că unealta este oprită și scoateți acumulatorul pentru a preveni pornirea accidentală.
- ◊ Selectarea capului tubular corespunzător: Alegeți un cap tubular potrivit care să corespundă dimensiunii și tipului de element de fixare cu care lucrați.
- ◊ Introducerea capului tubular pe ax: Aliniați capătul pătrat al capului tubular cu axul mașinii de înșurubat. Impingeți capul tubular pe ax până când acesta se fixează cu un clic. Modelele sunt echipate cu un pin (știft) de blocare și un inel de fricțiune pentru fixarea capului tubular (Modelele PWA80 și PWA82 sunt echipate doar cu inel de fricțiune, fără pin de reținere).
- ◊ Verificarea fixării capului tubular: Trageți ușor de cap tubular pentru a verifica dacă este ferm fixat și nu se va desprinde în timpul utilizării.
- ◊ Reinstalarea acumulatorului: Dacă acumulatorul a fost îndepărtat, reinstalați-l conform instrucțiunilor.
- ◊ Îndepărtarea capului tubular: Pentru capetele tubulare cu pin de blocare, trageți de inel pentru a elibera pinul, apoi scoateți capul tubular. Pentru capetele tubulare fără pin, trageți pur și simplu capul tubular de pe ax.

Panoul de control

Panoul de control vă permite să ajustați setările mașinii de înșurubat cu impact pentru sarcinile dorite. Utilizarea unelei este simplă, realizându-se printr-un singur buton și indicatori de mod. Dacă unealta nu răspunde la apăsarea butonului de pe panoul de control, verificați dacă acumulatorul este complet încărcat și conectați, apoi apăsați scurt comutatorul de pornire (2) pentru activare.

În modul de strângere, apăsarea butonului schimbă viteza mașinii de înșurubat, de la mică la medie și la mare. Pe măsură ce viteza crește, crește și cuplul.

În modul de slăbire, când utilizați comutatorul de revers (3), apăsarea butonului de pe panoul de control poate activa sau dezactiva funcția de oprire automată. Când funcția de oprire automată este activată, mașina de înșurubat cu impact se oprește automat odată ce elementul de fixare este slăbit, iar forța necesară scade. Acest lucru previne slăbirea excesivă accidentală sau căderea elementului de fixare. Este posibil ca elementul de fixare să rămână staționar în primele 5-10 secunde înainte de a se slăbi, ceea ce poate determina unealta să finalizeze procesul de slăbire în mod neașteptat.

Notă: Funcția de oprire automată nu este disponibilă pentru modelele PWA80 și PWA82. La aceste modele, puteți ajusta viteza atât pentru strângere, cât și pentru slăbire.

Activarea/pornirea unelei

⚠️ATENȚIE! Înainte de utilizare, verificați întotdeauna eficiența comutatorului. După eliberare, comutatorul trebuie să revină automat în poziția „Oprit”.

- ◊ Instalați acumulatorul: Asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat și montați-l pe unealtă.
- ◊ Apăsăți declanșatorul (2): Apăsăți ușor declanșatorul pentru a porni unealta. Viteza de funcționare depinde de presiunea aplicată pe declanșator – cu cât apăsați mai tare, cu atât viteza va fi mai mare.
- ◊ Opriti unealta: Pentru a opri unealta, eliberați declanșatorul. Aceasta se va opri imediat după eliberare.

Utilizarea unelei

- ◊ Instalați capul tubular: Asigurați-vă că un cap tubular corect este montat pe ax.
- ◊ Selectați direcția de rotație: Folosiți comutatorul de revers (3) pentru a alege direcția dorită: - Înainte (sens orar) pentru strângere. - Înapoi (sens antiorar) pentru slăbire.
- ◊ Țineți unealta cu ambele mâini: Prindeți ferm mașina de înșurubat cu ambele mâini pentru a asigura stabilitatea în timpul utilizării.
- ◊ Poziționați capul tubular pe elementul de fixare: Aliniați capul tubular cu pușlita sau șurubul, asigurându-vă că se potrivește perfect.
- ◊ Strângere sau slăbire:
 - Pentru strângere: Țineți apăsat declanșatorul până când elementul de fixare este strâns în mod corespunzător.
 - Pentru slăbire: Țineți apăsat declanșatorul până când elementul de fixare este slăbit (acest lucru poate dura 5-10 secunde). Dacă funcția de oprire automată este activată, unealta se va opri automat odată ce elementul este slăbit.
- ◊ Eliberați declanșatorul: După finalizarea operațiunii de strângere sau slăbire, eliberați declanșatorul pentru a opri unealta.
- ◊ Scoateți capul tubular de pe elementul de fixare: După oprirea unelei, îndepărtați capul tubular și treceți la următoarea sarcină.

⚠️ATENȚIE! În timpul utilizării prelungite, capul tubular, pușlita și șurubul se pot înfierbănta. Manipulați aceste piese cu grijă pentru a evita arsurile. Lăsați-le să se răcească înainte de a le atinge sau înlocui.

Lumina de lucru

Mașinile de înșurubat cu impact sunt echipate cu lumină LED, care se activează la apăsarea declanșatorului (2). Lumina rămâne aprinsă timp de 10 secunde după eliberarea declanșatorului, oferind vizibilitate în condiții de iluminare scăzută.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Întotdeauna opriti unealta și scoateți acumulatorul înainte de a efectua lucrări de întreținere preventivă.

Pentru a curăța mașina de înșurubat cu impact, deconectați-o de la sursa de alimentare sau, pentru modelele fără fir, scoateți acumulatorul. Ștergeți unealta cu o cârpă curată și uscată pentru a îndepărta praful și resturile. Dacă este necesar, utilizați o cârpă ușor umezită pentru murdăria mai greu de îndepărtat, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea umezelii în unealtă. Orificiile de aerisire trebuie curățate cu aer comprimat sau o perie moale pentru a preveni acumularea de praf. De asemenea, ștergeți zona axului și a capului tubular pentru a îndepărta grăsimea sau murdăria, asigurându-vă că acestea sunt complet uscate înainte de utilizare.

Când depozitați mașina de înșurubat, alegeți un loc uscat și răcoros, ferit de umiditate și temperaturi extreme. Evitați expunerea unelei la lumina directă a soarelui sau la medii cu umiditate ridicată. Dacă aveți o cutie de protecție, depozitați unealta în ea, pentru a o proteja de praf și eventuale daune. Scoateți acumulatorul înainte de depozitare pentru a preveni descărcarea inutilă. Păstrați accesoriile, cum ar fi capetele tubulare și acumulatorii, depozitate separat pentru a preveni deteriorarea.

Pentru a utiliza sigură și fiabilă a uneltei, reparațiile, întreținerea și reglajele trebuie efectuate în centre de deservire autorizate, utilizând doar piese de schimb și accesorii originale.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Pentru protejarea mediului înconjurător, unelte electrice, acumulatori, accesorii și ambalaje ar trebui să fie predate pentru reciclare ecologică. Nu eliminați unelte electrice și acumulatorii împreună cu gunoii menajeri!

Pentru protejarea mediului înconjurător, este necesar să eliminați baterie utilizată, mai ales, baterie cu litiu, în mod corespunzător. Pentru o eliminare corespunzătoare, descărcați baterie complet atunci când lucrați cu dispozitivul, scoateți-o, apoi înfășurați bornele folosind o bandă izolantă pentru a evita scurtcircuitul. Nu se poate dezasambla baterie și elimina părțile ei. Eliminați în locuri special destinate acestui lucru.


Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, despre dispozitivele electrice și electronice utilizate și legislație națională în vigoare, precum și în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/EC, baterii și dispozitivele electronice utilizate sau care au ajuns la sfârșitul ciclului lor de viață sunt supuși colectării pentru reciclarea ecologică.

Dacă sunt eliminate în mod necorespunzător, dispozitivele electrice și electronice pot avea un efect dăunător asupra mediului înconjurător și sănătatea umană datorită prezenței posibile a substanțelor periculoase în ele.

TRANSPORTARE

Accumulatori litiu-ion sunt supuse cerințelor pentru transportarea mărfurilor periculoase. Bateriile pot fi transportate de utilizator prin transport rutier fără de a fi nevoie de respectarea unor reglementări suplimentare. Atunci când se transportă cu implicarea terților (de exemplu: prin avion sau expeditor de transport), trebuie să fie respectate cerințe speciale pentru ambalare și marcare. În acest caz, la pregătirea mărfii pentru trimitere, este necesară participarea unui expert de mărfuri periculoase.

Trimiteti bateria doar cu carcasa intactă. Închideți bornele deschise și împachetați bateria astfel încât să nu se miște în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați posibile cerințe naționale suplimentare.

HU|MAGYAR
**AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓ
PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90
SZERSZÁMLATI ÚTMUTATÓ**
MŰSZAKI ADATOK

Model	PWA18	PWA36	PWA50
Motor típusa	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli
Feszültség (V, állandó áramú)	20	20	20
Üresjárat fordulatszám (perc ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Ütésszám (perc ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Négyszeg alakú orsó (hüvelyk) (mm)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Forgatónyomaték (Nm)	550	850	560
Autostop üzemmód hátramenetben	+	+	+
Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási paraméterek:			
Hangnyomásszint (dB (A)) Mért hangteljesítményszint (dB (A)) Mérési bizonytalanság K (dB (A))	LpA=80 LwA=87 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3
Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott általános rezgésszint és K mérési bizonytalanság:			
Rezgésszint (m/s ²) Mérési bizonytalanság K (m/s ²)	4.178 1.5	4.178 1.5	4.178 1.5
Védelmi szint	IP20	IP20	IP20
Érintésvédelmi osztály	III	III	III
Súly EPTA (4 Ah akkumulátorral együtt) (kg)	2.1	2.74	1.94
Szerszám súlya akkumulátor nélkül (kg)	1.475	2.1	1.3
Súly (tartozékokkal együtt) (kg)	2.0	2.6	1.8

Model	PWA80	PWA82
Motor típusa	Fără perii	Fără perii

Feszültség (V, állandó áramú)	20	20
Üresjárat fordulatszám (perc ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Ütésszám (perc ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Négyszeg alakú orsó (hüvelyk) (mm)	1/2 12.7	3/4 19
Forgatónyomaték (Nm)	400/1356/1600	400/1356/1600
Autostop üzemmód hátramenetben	-	-
Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási paraméterek:		
Hangnyomásszint (dB (A)) Mért hangteljesítményszint (dB (A)) Mérési bizonytalanság K (dB (A))	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3
Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott általános rezgésszint és K mérési bizonytalanság:		
Rezgésszint (m/s ²) Mérési bizonytalanság K (m/s ²)	3.611 1.5	3.611 1.5
Védelmi szint	IP20	IP20
Érintésvédelmi osztály	III	III
Súly EPTA (4 Ah akkumulátorral együtt) (kg)	3.47	3.48
Szerszám súlya akkumulátor nélkül (kg)	2.84	2.85
Súly (tartozékokkal együtt) (kg)	3.36	3.37

Model	PWA80	PWA82	PWA90
Motor típusa	Kefe nélküli	Kefe nélküli	Kefe nélküli
Feszültség (V, állandó áramú)	20	20	20
Üresjárat fordulatszám (perc ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Ütésszám (perc ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Négyszeg alakú orsó (hüvelyk) (mm)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Forgatónyomaték (Nm)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Autostop üzemmód hátramenetben	-	-	-
Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási paraméterek:			
Hangnyomásszint (dB (A)) Mért hangteljesítményszint (dB (A)) Mérési bizonytalanság K (dB (A))	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=72.26 LwA=83.26 K=3	LpA=70 LwA=80 K=3
Az EN 62841-2-2 szabvány szerint meghatározott általános rezgésszint és K mérési bizonytalanság:			
Rezgésszint (m/s ²) Mérési bizonytalanság K (m/s ²)	3.611 1.5	3.611 1.5	2.5 1.5
Védelmi szint	IP20	IP20	IP20
Érintésvédelmi osztály	III	III	III
Súly EPTA (4 Ah akkumulátorral együtt) (kg)	3.47	3.48	3.48
Szerszám súlya akkumulátor nélkül (kg)	2.84	2.85	3.425

Súly (tartozékokkal együtt) (kg)	3.36	3.37	6.73
Akkumulátor			
Feszültség (V, állandó áramú)	20		
Akkumulátor típusa	Li-ion		
Kapacitás (Ah)	2.0 / 4.0 / 8.0		
Töltő			
Bemeneti feszültség (V, váltakozó áramú) Frekvencia (Hz)	220-240/50		
Teljesítmény (W)	45		
Kimeneti feszültség (V, állandó áramú)	20		
Kimeneti áram (A)	1.8		
Érintésvédelmi osztály	II		

FIGYELMEZTETÉS! A bejelentett rezgés- és zajszintek megfelelnek a szerszám fő alkalmazási területeinek. Ha azonban a szerszámot más célokra, más tartozékokkal vagy rossz műszaki állapotban használják, a zaj- és rezgésszintek eltérhetnek. Ez jelentősen növelheti a hatásszintet a munka teljes időtartama alatt. A zaj- és rezgésszintek az elektromos szerszám használati módjától függően változhatnak, és meghaladhatják a jelen használati útmutatóban megadott szinteket. Ezek a zaj- és rezgésszintek felhasználhatók az egyik szerszám másikkal történő összehasonlítására és a hatásszint előzetes értékelésére. A terhelés pontos becslésénél figyelembe kell venni azokat az időtartamokat is, amikor a szerszám le van állítva vagy működik, de nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a teljes terhelést a munkaidő alatt. Határozzon meg a kezelő védelmére irányuló további biztonsági intézkedéseket, mint például a szerszám és a tartozék karbantartása, kézmelegítés, a hallásvédelem használata és a munkafolyamatok megszervezése.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA (*KÉP 1)

1. Orsó	7. Heveder rögzítőeleme
2. Bekapcsoló	8. Kézi rögzítőelem
3. Hátrameneti kapcsoló	9. Munkalámpa
4. Fogantyú	10. Akkumulátor
5. Kezelőpanel	11. Akkumulátor feloldó gombja
6. Motorház	

A SZERSZÁM ELEMEI ÉS TARTOZÉKOK A KOMPLEKT TARTALMA

Használati útmutató	1 darab.
Útvecsavarozó	1 darab.
Kézheveder (útvecsavarozón) (kivéve a PWA80, PWA82)	1 darab.
Heveder rögzítőeleme, rögzítősavarral (kivéve a PWA50)	1 darab.
Opcionálisan:	
- Akkumulátor	
- Töltő	

* Kérjük, figyeljen arra, hogy a szállítási készlet tartalma a vásárlás országtól függően változhat. A szállítási készlet tartalmával kapcsolatos konkrét információkért forduljon a helyi forgalmazókhöz.

A Procraft útvecsavarozók kivételes teljesítményt és hatékonyságot biztosítanak, így mind a szakemberek, mind az otthoni felhasználók nélkülözhetetlen szerszámai. Ezek az útvecsavarozók könnyen megírkoznak különböző feladatokkal, az autójavítástól a nehéz építési munkáig. A nagy forgatómomáték lehetővé teszi a legmakacsabb csavarok és anyák gyors meghúzását vagy lazítását.

A Procraft útvecsavarozók egyik fő előnye a sokoldalúságuk. Legyen szó autók szervizéről, fémszerkezetek összeszereléséről vagy általános javítási feladatokról, ezek a szerszámok garantálják a gyorsaságot és a pontosságot. Ezenkívül az ergonomikus kialakításuk és kis súlyuk kényelmesebbé teszi a használatukat, csökkentve a csővel fáradtságát a hosszú munkavégzés során. A Procraft útvecsavarozók fontos kiegészítés minden szerszámkészlethez, mert megbízható teljesítményt nyújtanak az alkalmazások széles skálájában.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠VIGYÁZAT! Ismerkedjen meg az adott elektromos géphez mellékelt **összes biztonsági figyelmeztetéssel, utasítással, ábrával és műszaki adattal.** Az összes alábbi utasítás be nem tartása áramütéshez és (vagy) súlyos testi sérüléshez vezethet.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást a későbbi hivatkozás céljából.

Az ezekben a figyelmeztetésekből szerepel „elektromos gép” vagy „elektromos szerszám” kifejezés az Ön vezetékes elektromos gépére vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos gépére vonatkozik.

JELKÉPEK ÉS SZIMBÓLUMOK

-  Mindig viseljen védőszemüveget – ez védi a szemet a részecskéktől
-  Viseljen porvédő maszkot – Ez megakadályozza a részecskék belélegzését.
-  Viseljen fülvédőt - ez védi a hallást a túlzott zajtól.
-  Olvassa el a használati útmutatót
-  Általános felszelyjelzés
-  A vonatkozó Európai irányelvek alapvető biztonsági előírásainak való megfelelés.
-  Eurázsiai megfeleléségi jel.
-  Ukrán megfeleléségi jel

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOROS ÚTVECSAVAROZÓHOZ

- ♦ Az akkumulátoros útvecsavarozó rejtett vezetékekbe ütközhet a rögzítőelemek falba és padlóba történő becsavarásakor. Az útvecsavarozót mindig a szigetelt fogantyúfelületeknél fogja meg. A rögzítőelemek érintkezhetnek feszültség alatt álló vezetékekkel, és az útvecsavarozó fém részei feszültség alá kerülhetnek, ami áramütéshez vezethet.
- ♦ Hosszu használat esetén a fej, az anya és a csavar nyegken felforodhatnak. Közvetlenül használat után ne érintse meg azokat a kátrészeket, hogy elkerülje az égési sérülést. Hagyja kihűlni, mielőtt megérintené vagy kicserélné őket.
- ♦ Az útvecsavarozó használata előtt győződjön meg arról, hogy figyelmen kívül hagyta és megértette az összes általános és különleges biztonsági utasítást. A szerszámműveletek és használati utasítások ismerete kritikus fontosságú és hatékony használathoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN MŰVELETHEZ

- ♦ Csak a megfelelő tartozékokat használja: Győződjön meg arról, hogy megfelelő méretű és típusú fejet használ, amelyet kifejezetten az útvecsavarozóhoz terveztek. A rossz választás a fej megcusúsodásához vagy a rögzítőelem károsodásához vezethet, ami sérülést okozhat.
- ♦ Szabályozza a forgatómomátékot: Kerülje a rögzítőelem túlzott meghúzását vagy meglazítását. A túlzott forgatómomáték károsíthatja a csavarokat vagy az anyákat, valamint magát a szerszámot. Mindig állítsa be a megfelelő forgatómomátékot a gyártónak a minden rögzítőelemre vonatkozó ajánlása szerint.
- ♦ Tartsa mindkét kezével a szerszámot: Nagy teljesítményű útvecsavarozók használatakor fontos, hogy a szerszámot mindkét kezével tartsa az irányítási érdekében, különösen akkor, ha szorosan meghúzott rögzítőelemekkel dolgozik. Az irányítás elvesztése személyi sérülésekhez vezethet.
- ♦ Óvatosan kezelje az akkumulátoros útvecsavarozókat: Az akkumulátoros modelleknél használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és soha ne távolítsa el azt, amíg a szerszám működik. Ne hagyja az akkumulátoros szerszámokat napfényben vagy nedves környezetben.

- ♦ Használat előtt ellenőrizze a rögzítőelemeket: Az ütvecsavarozó használata előtt mindig ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok nem sérültek-e. A sérült rögzítőelemek végzett munka veszélyes lehet, és a szerszám meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
- ♦ Ne használja nem rendeltetészerűen: Az ütvecsavarozók csavarok és anyák meghúzására és lazítására szolgálnak. Ne próbálja az ütvecsavarozót fűráshoz, vágáshoz vagy más olyan feladathoz használni, amelyre nem szánták.
- ♦ Kerülje a folyamatos működést: Rendszeres szüneteket tartson, hogy elkerülje a szerszám túlmelegedését. Még akkor is, ha a szerszámot hosszú távú használatra tervezték, hagyja időnként lehűlni, hogy meghosszabbítsa a motor és az akkumulátor élettartamát.

TÁPEGYSÉG

Győződjön meg róla, hogy a szerszámot Procraft 20 V-os akkumulátorok (2 Ah, 4 Ah vagy 8 Ah) táplálják. Bármilyen más akkumulátorok használata károsíthatja a szerszámot és ronthatja a működését. A szerszámot arra szánták, hogy Procraft 20 V-os lítium-ion akkumulátorokkal működjön, amelyek stabil és megbízható működést biztosítanak.

FELHASZNÁLÁS

▲FIGYELEM!

A tartozékok beszerelése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és távolítsa el az akkumulátort a véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében.

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg az akkumulátoregység elején található gombot (11), és ezzel egyidejűleg vegye ki az akkumulátort a szerszámból.

Az akkumulátor töltésére vonatkozó utasítás

A töltőnek két visszajelzője van: piros és zöld. A piros visszajelző azt jelzi, hogy a töltés folyamatban van, a zöld pedig azt, hogy a töltés befejeződött. Magán az akkumulátoron is lehet LED-ekkel ellátott töltésszignál, amely töltésszintet mutat. A töltésszint szint ellenőrzéséhez nyomja meg az akkumulátoron lévő töltésellenőrző gombot.

- 1 LED: 25%-os töltésszint
- 2 LED: 50%-os töltésszint
- 3 LED: 75%-os töltésszint
- 4 LED: teljes töltésszint

Lépésről lépésre történő útmutatás:

- ♦ Csatlakoztassa a töltőt a konnektorhoz.
- ♦ A dugaszolható töltők esetén dugja be a töltő dugóját az akkumulátor töltőcsatlakozójába. A slide-in típusú töltők esetén igazítsa a hornyokat, és ütközésig helyezze be az akkumulátort.
- ♦ A piros visszajelző kigyullad, jelezve, hogy a töltés folyamatban van.
- ♦ Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld visszajelző kigyullad.
- ♦ Válassza le a töltőt az akkumulátorról és húzza ki a konnektorból, vagy vegye ki az akkumulátort a töltőből.
- ♦ Opcionálisan: Nyomja meg az akkumulátoron lévő töltésellenőrző gombot, hogy az akkumulátor LED-ek segítségével láthassa a töltésszintet.

Az akkumulátor behelyezése

Igazítsa az akkumulátort a szerszámon lévő horonyhoz, majd csúsztassa a helyére, amíg be nem reteszeli és be nem kattann.

A heveder rögzítőelemének behelyezése

- ♦ Helyezze be a heveder rögzítőelemét: Igazítsa a rögzítőelemet az ütvecsavarozó testén biztosított helyre
- ♦ Helyezze be a csavart: Helyezze be a csavart a rögzítőelem furatába, és igazítsa a szerszámon lévő menetes furathoz.
- ♦ Húzza meg a csavart: A csavarhúzóval óvatosan húzza meg a csavart úgy, hogy a rögzítőelem biztonságosan rögzítve legyen a szerszámozhoz. Ne húzza meg túlságosan, hogy elkerülje a menetek károsodását.
- ♦ Ellenőrizze a rögzítést: A csavar meghúzása után kissé húzza a heveder rögzítőelemét, hogy szilárdan megtartsa-e. A heveder rögzítőelem telepitve van és használatra kész.

A heveder rögzítőelem most fel van szerelve és használatra kész.

Fej felszerelése

PRO-CRAFT

▲**FIGYELMEZTETÉS!** Mindig használjon kifejezetten az ütvecsavarozókhoz tervezett fejeket. A nem megfelelő fejek vagy adapterek használata csökkentheti a szerszám hatékonyságát és veszélyeztetheti a biztonságát. Kerülje az adapterek használatát az orsó és a fej között, mivel ez jelentős nyomatekvesztéseket okozhat, és károsíthatja a rögzítőelemet vagy magát a szerszámot.

- ♦ Kapcsolja ki az ütvecsavarozót: Ellenőrizze, hogy az ütvecsavarozó ki van-e kapcsolva, és távolítsa el az akkumulátort, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást.
- ♦ Válassza ki a megfelelő fejet: Válasszon ki egy megfelelő fejet, amely megfelel a használatban lévő rögzítőelem méretének és típusának.
- ♦ Szerelje fel a fejet az orsóra: Igazítsa a fej négyzet alakú furatát az ütvecsavarozó orsójával (meghajtójával). Helyezze a fejet az orsóra, amíg a helyére nem pattan. A modellek a fej rögzítéséhez való rögzítőcsappal és sírlődő gyűrűvel vannak felszerelve (a PWA80 és a PWA82 modell esetén csak sírlődási gyűrűvel).
- ♦ Ellenőrizze a fej rögzítését: Könnyen húzza meg a fejet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan rögzítve van-e és nem csúszik-e működés közben.
- ♦ Helyezze vissza az akkumulátort: Ha eltávolította az akkumulátort, helyezze azt vissza.
- ♦ A fej eltávolítása: Rögzítőcsappal rendelkező fejeknél húzza meg a rögzítőgyűrűt a csap kioldásához, majd távolítsa el a fejet. Rögzítőcsap nélküli fejeknél egyszerűen vegye le a fejet az orsóról.

A kezelőpanel

A kezelőpanel segítségével beállíthatja az ütvecsavarozót a szükséges feladatok elvégzésére. A szerszámot egyetlen lenvő gomb és üzemmodjelzők vezérik. Ha a kezelőpanelen lévő gomb megnyomása nem változtatja meg a kezelőpanel kijelzőjét, ellenőrizze, hogy a feltöltött akkumulátor csatlakoztatva van-e, és nyomja meg röviden a tápkapcsolót (2).

Meghúzási üzem módban a gomb megnyomásával az ütvecsavarozó sebessége alacsonyról közepesre és magasra vált. A sebesség növekedésével a maximális forgatónyomaték is növekszik.

Kicsavarási üzem módban, a hátrameneti kapcsoló (3) használatakor a kezelőpanelen lévő gomb megnyomásával bekapcsolhatjuk vagy kikapcsolhatjuk az autostop funkciót. Az autostop funkció aktiválásakor az ütvecsavarozó automatikusan leáll, amint a rögzítőelem meglazul, és a kicsavaráshoz szükséges erő csökken. Ez megakadályozza a rögzítőelem véletlen teljes kicsavarását és leesését. A rögzítőelem 5-10 másodpercig mozdulatlan maradhat, mielőtt meglazulna, ami néha azt eredményezi, hogy a szerszám váratlanul befedezi a kicsavarási folyamatot.

Megjegyzés: Az autostop funkció nem elérhető a PWA80 és PWA82 modelleknél. Ezeknél a modelleknél beállíthatja a sebességet a meghúzáshoz és a kicsavaráshoz egyaránt.

A szerszám bekapcsolása

▲**FIGYELEM!** A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló megfelelően működik-e. Elengedés után a kapcsolónak könnyen vissza kell térnie „KI” állásba.

- ♦ Helyezze be az akkumulátort: Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és helyezze be a szerszámba.
- ♦ Nyomja meg a kioldót (2): Óvatosan nyomja meg a kioldót a szerszám elindításához. A működési sebesség a kioldó megnyomásának erejétől függ - minél erősebb a nyomás, annál nagyobb a sebesség.
- ♦ Állítsa le a szerszámot: A szerszám leállításához engedje el a kioldót. A szerszám leáll, amint elegendik a kioldót.

A szerszámmal való munka

- ♦ Szerelje fel a fejet: Győződjön meg arról, hogy a megfelelő fej van felszerelve az orsóra.
- ♦ Válassza ki a forgásirányt: A hátrameneti kapcsolóval (3) válassza ki a kívánt irányt:
 - Előre (órámutato járásával megegyező irányba) a meghúzáshoz.
 - Visszafelé (az óramutato járásával ellentétes irányba) a kicsavaráshoz.
- ♦ Mindkét kezével fogja meg a szerszámot: Tartsa szorosan mindkét kezével az ütvecsavarozót, hogy biztosítsa a stabilitást működés közben.
- ♦ Helyezze a fejet a rögzítőelemre: Igazítsa a fejet az anyához vagy csavarhoz, ügyelve arra, hogy szorosan illeszkedjen.
- ♦ Meghúzás vagy kicsavarás: Meghúzáshoz: Nyomja meg a kioldót addig, amíg a rögzítőelem biztonságosan meg nem húzódik. Kicsavaráshoz: Tartsa lenyomva a kioldót, amíg a rögzítőelem ki nem lazul (ez akár 5-10 másodpercet is igénybe vehet). Ha az autos-

top funkció be van kapcsolva, az útveszvarozó automatikusan leáll, amint a rögzítőelem megazul,

- ◊ Engedje el a kioldót: A meghúzási vagy lazítási művelet befejezése után engedje el a kioldót a szerszám leállításához.
- ◊ Vegye le a fejet a rögzítőelemtől: Ha a szerszám leállt, vegye le a fejet, és kezdje el a következő feladatot.

FIGYELEM! Hosszú használat esetén a fej, az anya és a csavar nagyon felforrósodhat. Legyen óvatos, amikor ezeket az alkatrészeket kezeli, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Hagyja kihűlni, mielőtt megérintené vagy kicsérelné őket.

Munkalámpa

Az útveszvarozók LED-es munkalámpákkal vannak felszerelve, amelyek a kioldó (2) meghúzásakor aktiválódnak. A munkalámpa a kioldó elengedése után 10 másodpercig bekapcsolva marad, így láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok mellett végzett munka során is.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

A karbantartás elvégzése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátor el van távolítva.

Az útveszvarozó tisztításához először húzza ki azt az áramforrásból, az akkumulátoros modellek esetén pedig távolítsa el az akkumulátort. Törölje le a szerszámot egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződések. Ha szükséges, használjon enyhén nedves ruhát a tartósabb szennyeződések eltávolításához, de ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a szerszámba. A levegőbemeneti nyílásokat gondosan meg kell tisztítani sűrített levegővel vagy puha kefével a por felhalmozódásának megakadályozása érdekében. Törölje le az orsót és a fejet is, hogy eltávolítson kenőzsírt vagy szennyeződést, és győződjön meg arról, hogy ezek az alkatrészek teljesen szárazak-e.

Az útveszvarozó tárolásához hűvös, száraz helyet válasszon, távol a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak való kitettséget. Ha van védőtokja, abban tárolja a szerszámot, hogy megvédje a portól és a véletlen sérülésektől. Tárolás előtt ajánlott eltávolítani az akkumulátort, hogy elkerülje a szükséges-telen lemerülést. A tartozékokat, például a fejeket és az akkumulátorokat, tárolja rendezve és külön-külön a sérülések elkerülése érdekében. A megfelelő tisztítási és tárolási elősegíti az útveszvarozó teljesítményének és tartósságának fenntartását.

A szerszám biztonságos és megbízható működése érdekében ne feledje, hogy a javításokat, karbantartásokat és beállításokat csak hivatalos szervizközpontokban, kizárólag eredeti pótalkatrészek és fogyóeszközök felhasználásával szabad elvégezni.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Pentru protejarea mediului înconjurător, unelte electrice, acumulatori, accesorii și ambalaje ar trebui să fie preluate pentru reciclare ecologică. Nu eliminați unelte electrice și acumulatorii împreună cu gunoii menajeri!

Pentru protejarea mediului înconjurător, este necesar să eliminați baterie utilizată, mai ales, baterie cu litiu, în mod corespunzător. Pentru a elimina corespunzător, descărcați baterie complet atunci când lărați cu dispozitivul, scoateți-o, apoi înfășurați bornele folosind o bandă izolantă pentru a evita scurtcircuitul. Nu se poate dezambala baterie și elimina părțile ei. Eliminați în locuri special destinate acestui lucru.



Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU, despre dispozitivele electrice și electronice utilizate și legislație națională în vigoare, precum și în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/EC, baterii și dispozitivele electronice utilizate sau care au ajuns la sfârșitul ciclului lor de viață sunt supuși colectării pentru reciclarea ecologică.

Dacă sunt eliminate în mod necorespunzător, dispozitivele electrice și electronice pot avea un efect dăunător asupra mediului înconjurător și sănătatea umană datorită prezenței posibile a substanțelor periculoase în ele.

TRANSPORTARE

Akkumulátor litium-ion szupre cerințelor pentru transportarea mărfurilor periculoase. Bateriile pot fi transportate de utilizator prin transport rutier fără de a fi nevoie de respectarea unor reglementări suplimentare. Atunci când se transportă cu implicarea terților (de exemplu: prin avion sau expeditor de transport), trebuie să fie respectate cerințe speciale pentru ambalare și marcare. În acest caz, la pregătirea mărfii pentru trimitere, este necesară participarea unui expert de mărfuri periculoase.

Trimiteti bateria doar cu carcasa intactă. Închideți bornele deschise și împachetați bateria astfel încât să nu se miște în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați posibilele cerințe naționale suplimentare.

RU | РУССКИЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90 ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PWA18	PWA36	PWA50
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение (В, постоянное)	20	20	20
Скорость холостого хода (мин ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Частота ударов (мин ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Квадратный шпindel (дюймы) (мм)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Крутящий момент (Нм)	550	850	560
Режим автостопа в реверсе	+	+	+

Значения уровня шума определены в соответствии с EN 62841-2-2:

Уровень звукового давления (дБ(A))	LpA=80	LpA=72.26	LpA=72.26
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ(A))	LwA=87	LwA=83.26	LwA=83.26
Погрешность K (дБ(A))	K=3	K=3	K=3

Общие значения вибрации и погрешность K определены в соответствии с EN 62841-2-2:

Уровень вибрации (м/с ²)	4.178	4.178	4.178
Погрешность K (м/с ²)	1.5	1.5	1.5
Уровень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс защиты	III	III	III
Вес ЕРТА (с батарей 4 Ач) (кг)	2.1	2.74	1.94
Вес инструмента без аккумулятора (кг)	1.475	2.1	1.3
Вес (Включая весь комплект поставки) (кг)	2.0	2.6	1.8

Модель	PWA80	PWA82
Тип двигателя	Без щеток	Без щеток
Напряжение (В, постоянное)	20	20
Скорость холостого хода (мин ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Частота ударов (мин ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Квадратный шпindel (дюймы) (мм)	1/2 12.7	3/4 19
Крутящий момент (Нм)	400/1356/1600	400/1356/1600
Режим автостопа в реверсе	-	-

Значения уровня шума определены в соответствии с EN 62841-2-2:

Уровень звукового давления (дБ(A))	LpA=72.26	LpA=72.26
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ(A))	LwA=83.26	LwA=83.26
Погрешность K (дБ(A))	K=3	K=3

Общие значения вибрации и погрешность K определены в соответствии с EN 62841-2-2:

Уровень вибрации (м/с ²)	3.611	3.611
Погрешность K (м/с ²)	1.5	1.5
Уровень защиты	IP20	IP20
Класс защиты	III	III

Вес ЕРТА (с батареей 4 Ач) (кг)	3.47	3.48
Вес инструмента без аккумулятора (кг)	2.84	2.85
Вес (Включая весь комплект поставки) (кг)	3.36	3.37

Модель	PWA80	PWA82	PWA90
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение (В, постоянное)	20	20	20
Скорость холостого хода (мин ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Частота ударов (мин ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Квадратный шпindel (дюймы) (мм)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Крутящий момент (Нм)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Режим автостопа в реверсе	-	-	-

Значения уровня шума определены в соответствии с EN 62841-2-2

Уровень звукового давления (дБ(A))	LpA=72.26 LWA=83.26	LpA=72.26 LWA=83.26	LpA=70 LWA=80
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ(A))			
Погрешность К (дБ(A))	K=3	K=3	K=3

Общие значения вибрации и погрешность К определены в соответствии с EN 62841-2-2:

Уровень вибрации (м/с ²)	3.611	3.611	2.5
Погрешность К (м/с ²)	1.5	1.5	1.5
Уровень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс защиты	III	III	III
Вес ЕРТА (с батареей 4 Ач) (кг)	3.47	3.48	3.48
Вес инструмента без аккумулятора (кг)	2.84	2.85	3.425
Вес (Включая весь комплект поставки) (кг)	3.36	3.37	6.73

Аккумулятор	
Напряжение (В, постоянное)	20
Тип батареи	Li-ion
Емкость (Ач)	2.0 / 4.0 / 8.0
Зарядное устройство	
Входное напряжение (В, переменное)	220-240/50
Частота (Гц)	
Мощность (Вт)	45
Выходное напряжение (В, постоянное)	20
Выходной ток (А)	1.8
Класс защиты	II

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заявленные уровни вибрации и шума соответствуют основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется для других целей, с другими принадлежностями или в плохом техническом состоянии, уровни шума и вибраций могут отличаться. Это может значительно увеличить уровень воздействия в течение всего рабочего периода. Уровни шума и вибрации будут варьироваться в зависимости от способов использования электроинструмента и могут превышать уровни, указанные в этом информационном листе. Эти уровни шума и вибрации могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим и для предварительной оценки воздействия. Точная оценка нагрузки также должна

учитывать время, когда инструмент выключен или работает, но не используется. Это может значительно снизить общую нагрузку в течение рабочего периода. Определите дополнительные меры безопасности для защиты оператора, такие как: обслуживание инструмента и принадлежностей, сгорание рук, использование защиты слуха и организация рабочего процесса.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ (*РИС. 1)*

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Шпindel | 7. Крепление на ремень |
| 2. Включатель | 8. Крепление на руку |
| 3. Переключатель реверса | 9. Рабочая подставка |
| 4. Рукоятка | 10. Аккумулятор |
| 5. Панель управления | 11. Кнопка разблокировки аккумулятора |
| 6. Корпус двигателя | |

СОСТАВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция	1 шт.
Гайковерт	1 шт.
Ремешок на руку (на гайковерте) (кроме PWA80, PWA82)	1 шт.
Крепление на ремень с фиксирующим винтом (кроме PWA50)	1 шт.
Опционально:	
- Аккумулятор	
- Зарядное устройство	

* Пожалуйста, обратите внимание, что содержимое упаковки может отличаться в зависимости от страны покупки. Для получения конкретной информации о содержимом вашей поставки обратитесь к вашим местным дистрибьюторам.

Гайковерты Procraft обеспечивают исключительную мощность и эффективность, что делает их незаменимыми инструментами как для профессионалов, так и для домашнего использования. Эти гайковерты легко справляются с различными задачами, от ремонта автомобилей до тяжелых строительных работ. Высокий крутящий момент позволяет быстро затягивать или ослаблять даже самые приклепанные болты и гайки.

Одним из ключевых преимуществ гайковертов Procraft является их универсальность. Будь то обслуживание автомобилей, сборка металлических конструкций или выполнение общих ремонтных задач, эти инструменты гарантируют скорость и точность. Кроме того, их эргономичный дизайн и легкий вес делают использование более удобным, снижая утомляемость оператора при длительной работе. Гайковерты Procraft – это важное дополнение к любому набору инструментов, обеспечивая надежную производительность в самых разных областях применения.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠️ ОСТОРОЖНО! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, представленными вместе с данной электрической машиной. Невыполнение всех приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током и (или) к тяжелому телесному повреждению.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки.

Термин «электрическая машина» или «электроинструмент» в этих предупреждениях относится к вашей работающей от сети электрической машине или к аккумуляторной (беспроводной) электрической машине.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ



Всегда надевайте защитные очки – защищают глаза от частиц.



Носите пылезаститную маску – Предотвращает вдыхание частиц.



Носите защитные наушники – защищают слух от чрезмерного шума.



Прочтите инструкции



Общее предупреждение об опасности



Соответствие с основными стандартами по безопасности применимых Европейских директив.



Евразийский знак соответствия.



Украинский знак соответствия

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ГАЙКОВЕРТА

- ♦ Аккумуляторный гайковерт может столкнуться с скрытой проводкой при закручивании крепежных элементов в стены и полы. Всегда держите гайковерт за изолированные поверхности рукояток. Крепеж может контактировать с проводкой под напряжением, и металлические части гайковерта могут оказаться под напряжением, что приведет к поражению электрическим током.
- ♦ При длительном использовании головка, гайка и болт могут сильно нагреваться. Избегайте прикосновения к этим частям сразу после использования, чтобы не получить ожог. Дайте им остыть перед тем, как прикасаться или заменять их.
- ♦ Перед использованием гайковерта убедитесь, что вы внимательно прочли и поняли все общие и специфические правила безопасности. Знание операций с инструментом и его инструкций критически важно для безопасного и эффективного использования.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ

- ♦ Используйте только правильные насадки: Убедитесь, что вы используете подходящие по размеру и типу головки, специально предназначенные для гайковертов. Неправильный выбор может привести к соскальзыванию головки или повреждению крепежа, что может вызвать травму.
- ♦ Контролируйте крутящий момент: Избегайте чрезмерного затягивания или ослабления крепежа. Избыточный крутящий момент может повредить болты или гайки, а также сам инструмент. Всегда устанавливайте правильный момент в соответствии с рекомендациями производителя для каждого крепежа.
- ♦ Держите инструмент обеими руками: При использовании мощных гайковертов важно держать инструмент обеими руками для контроля, особенно при работе с туго затянутыми крепежами. Потеря контроля может привести к травмам.
- ♦ Осторожное обращение с аккумуляторными гайковертами: Для моделей с аккумулятором убедитесь, что батарея полностью заряжена перед использованием, и никогда не извлекайте её во время работы инструмента. Не оставляйте аккумуляторные инструменты на солнце или во влажной среде.
- ♦ Проверяйте крепеж перед использованием: Всегда осматривайте гайки и болты на наличие повреждений перед использованием гайковерта. Работа с поврежденным крепежом может быть опасной и привести к поломке инструмента или травмам.
- ♦ Не используйте не по назначению: Гайковерты предназначены для закручивания и откручивания болтов и гаек. Не пытайтесь использовать гайковерт для сверления, резки или других задач, для которых он не предназначен.
- ♦ Избегайте непрерывной работы: Делайте регулярные перерывы, чтобы предотвратить перегрев инструмента. Даже если инструмент рассчитан на длительное использование, позволяйте ему периодически остывать, чтобы продлить срок службы мотора и аккумулятора.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Убедитесь, что инструмент питается от аккумуляторов Procraft 20 В (2 Аг, 4 Аг или 8 Аг). Использование других аккумуляторов может повредить инструмент и ухудшить его работу. Инструмент предназначен для работы с перезаряжаемыми литий-ионными аккумуляторами Procraft 20V, которые обеспечивают стабильную и надежную работу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

⚠️ ВНИМАНИЕ!

Перед установкой или снятием аксессуаров убедитесь, что инструмент выключен, и извлеките аккумулятор, чтобы избежать случайного включения.

Снятие аккумулятора

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите кнопку (11) на передней стороне аккумуляторного блока и одновременно извлеките аккумулятор из инструмента.

Инструкции по зарядке аккумулятора

Зарядное устройство имеет два индикатора: красный и зеленый. Красный индикатор показывает, что идет зарядка, а зеленый индикатор указывает, что зарядка завершена. Сам аккумулятор может иметь индикатор заряда со светодиодами, показывающими уровень заряда. Чтобы проверить уровень заряда, нажмите кнопку проверки заряда на аккумуляторе.

- 1 светодиод: заряжено 25 %
- 2 светодиода: заряжено 50 %.
- 3 светодиода: заряд заряжен 75 %.
- 4 светодиода: полностью заряжен

Пошаговые инструкции:

- ♦ Подключите зарядное устройство к розетке.
- ♦ Для штекерных зарядных устройств вставьте штекер в порт аккумулятора. Для слайдерных зарядных совместите пазы и вставьте аккумулятор до упора.
- ♦ Индикатор загорится красным, показывая, что зарядка началась.
- ♦ Когда зарядка завершится, индикатор загорится зеленым.
- ♦ Отключите зарядное устройство от аккумулятора и розетки или извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
- ♦ Опционально: Нажмите кнопку проверки заряда на аккумуляторе, чтобы увидеть уровень заряда с помощью светодиодов.

Установка аккумулятора

Совместите аккумуляторную батарею с пазом на инструменте, а затем вставьте ее на место до фиксации и щелчка.

Установка крепления на ремень

- ♦ Разместите крепление для ремня: Совместите крепление с предусмотренным местом на корпусе гайковерта 8.
- ♦ Вставьте винт: Вставьте винт в отверстие крепления и совместите его с резьбовым отверстием на инструменте.
- ♦ Затяните винт: С помощью отвертки аккуратно затяните винт, чтобы крепление надежно зафиксировалось на инструменте. Не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить резьбу.
- ♦ Проверьте фиксацию: После затяжки винта слегка потяните за крепление, чтобы убедиться, что оно прочно держится. Крепление на ремень установлено и готово к использованию.

Теперь крепление для ремня установлено и готово к использованию.

Установка головки

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда используйте головки, специально разработанные для гайковертов. Использование неподходящих головок или адаптеров может снизить эффективность инструмента и поставить под угрозу безопасность. Избегайте использования адаптеров между шпинделем и головкой, так как это может привести к значительной потере крутящего момента и повредить крепеж или сам инструмент.

- ♦ Выключите гайковерт: Убедитесь, что гайковерт выключен, извлеките аккумулятор, чтобы избежать случайного включения.
- ♦ Выберите правильную головку: Выберите подходящую головку, соответствующую размеру и типу крепежа, с которым вы работаете.
- ♦ Установите головку на шпindel: Совместите квадратное отверстие головки со шпинделем (приводом) гайковерта. Наденьте головку на шпindel, пока она не зафиксируется на месте. Модели оснащены фиксирующим штифтом и фиксирующим кольцом для закрепления головки (только фиксирующее кольцо у моделей PWA80 и PWA82).
- ♦ Проверьте фиксацию головки: Легко потяните головку, чтобы убедиться, что она надежно зафиксирована и не соскользнет во время работы.
- ♦ Установите аккумулятор обратно: Если вы извлекли аккумулятор, установите его обратно.
- ♦ Снятие головки: Для головок с фиксирующим штифтом потяните

те удерживающее кольцо, чтобы освободить штифт, затем снимите головку. Для головок без фиксирующего штифта просто снимите головку со шпинделя.

Панель управления

С помощью панели управления вы можете настроить гайковерт для выполнения необходимых задач. Инструмент управляется одной кнопкой и индикаторами режимов. Если нажаты кнопки на панели управления не изменят индикацию на панели управления, убедитесь, что подключен заряженный аккумулятор, и сделайте короткое нажатие на переключатель питания (2).

В режиме закручивания нажатие кнопки переключает скорость гайковерта — от низкой к средней и высокой. С увеличением скорости также увеличивается максимальный крутящий момент.

В режиме откручивания, когда используется переключатель реверса (3), нажатием кнопки на панели управления можно включить или отключить функцию автостопа. Когда автостоп активирован, гайковерт автоматически останавливается, как только крепеж ослабнет и усилие для его откручивания уменьшится. Это предотвращает случайное полное откручивание и падение крепежа. Крепеж может оставаться неподвижным в течение 5-10 секунд перед тем, как ослабнуть, что иногда приводит к неожиданному завершению процесса откручивания инструментом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автостопа недоступна для моделей PWA80 и PWA82. В этих моделях вы можете регулировать скорость как для закручивания, так и для откручивания.

Включение инструмента

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы всегда проверяйте исправность выключателя. После его отпущения выключатель должен легко вернуться в положение "Выкл".

- ♦ Установите аккумулятор: Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и установите его на инструмент.
- ♦ Нажмите на курок (2): Осторожно нажмите на курок, чтобы запустить инструмент. Скорость работы зависит от силы нажатия на курок — чем сильнее нажатие, тем выше скорость.
- ♦ Остановите инструмент: Для остановки инструмента отпустите курок. Инструмент прекратит работу, как только курок будет отпущен.

Работа с инструментом

- ♦ Становите головку: Убедитесь, что правильная головка установлена на шпиндель.
- ♦ Выберите направление вращения: Используйте переключатель реверса (3), чтобы выбрать нужное направление: «Вперед (по часовой стрелке) для закручивания. «Назад (против часовой стрелки) для откручивания.
- ♦ Возьмите инструмент обеими руками: Держите гайковерт крепко обеими руками для обеспечения устойчивости во время работы.
- ♦ Разместите головку на крепеже: Совместите головку с гайкой или болтом, убедившись, что она плотно прилегает.
- ♦ Закручивание или откручивание: - Для закручивания: Продолжайте нажимать на курок, пока крепеж не будет надежно затянут. - Для откручивания: Удерживайте курок, пока крепеж не ослабнет (это может занять до 5-10 секунд). Если функция автостопа включена, инструмент остановится автоматически после ослабления крепежа.
- ♦ Отпустите курок: После завершения операции закручивания или откручивания отпустите курок, чтобы остановить инструмент.
- ♦ Снимите головку с крепежа: После остановки инструмента снимите головку и переходите к следующей задаче.

ВНИМАНИЕ! При длительном использовании головка, гайка и болт могут сильно нагреваться. Будьте осторожны при обращении с этими деталями, чтобы избежать ожогов. Дайте им остыть перед тем, как прикасаться или заменять их.

Рабочая подсветка

Гайковерты оснащены светодиодной (LED) рабочей подсветкой, которая активируется при нажатии на курок (2). Подсветка остается включенной в течение 10 секунд после отпущения курка, обеспечивая видимость при работе в условиях слабого освещения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением профилактического обслуживания всегда убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен.

Чтобы очистить гайковерт, сначала отключите его от источника питания, а для аккумуляторных моделей извлеките аккумулятор. Проти-

те инструмент чистой сухой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. При необходимости можно использовать слегка влажную ткань для удаления более стойких загрязнений, но будьте за тем, чтобы в инструмент не попала влага. Воздухозаборные отверстия следует аккуратно чистить сжатым воздухом или мягкой щеткой, чтобы предотвратить накопление пыли. Также протрите шпиндель и область головки, удаляя смазку или грязь, и убедитесь, что они полностью сухие.

При хранении гайковерта выбирайте прохладное, сухое место, свободное от влаги и экстремальных температур. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или высокой влажности. Если у вас есть защитный кейс, храните инструмент в нем, чтобы защитить от пыли и случайных повреждений. Рекомендуется снять аккумулятор перед хранением, чтобы избежать ненужного разряда. Держите аксессуары, такие как головки и аккумуляторы, организованными и храните их отдельно, чтобы избежать повреждений. Правильная очистка и хранение помогут поддерживать производительность и долговечность вашего гайковерта.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, техническое обслуживание и регулировка должны производиться в авторизованных сервисных центрах с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Заботясь о природе, электронные инструменты, аккумуляторные батареи, принадлежностей и упаковку нужно сдавать на экологически чистую переработку. Не выбрасывайте электронные инструменты и аккумуляторные батареи в бытовой мусор!

Чтобы сберечь природу, необходимо правильно утилизировать использованную батарею, в частности, литиевую. Для правильной утилизации окончательно разрядите батарею при работе с прибором, извлеките, потом замотайте контакты изолентой, чтобы избежать короткого замыкания. Нельзя вскрывать батарею и утилизировать по частям. Утилизируйте в предназначенных для этого местах.



Только для стран ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и соответствующему национальному законодательству, а также в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC, дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи и электронные приборы подлежат сбору с целью их последующей экологически безопасной переработки.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

На литий-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм. При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

UA|УКРАЇНЬСЬКА

АКУМУЛЯТОРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

ІНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PWA18	PWA36	PWA50
Тип двигуна	Безщітковий	Безщітковий	Безщітковий
Напруга (В, постійна)	20	20	20

Швидкість холостого ходу (хв ⁻¹)	0-2300	0-2000	0-2500
Частота ударів (хв ⁻¹)	0-2000	0-2000	0-3000
Квадратний шпindelь (дюйми)(мм)	1/2 12.7	1/2 12.7	1/2 12.7
Крутний момент (Нм)	550	850	560
Режим автостоупу у реверсі	+	+	+
Значення рівня шуму визначені відповідно до EN 62841-2-2:			
Рівень звукового тиску (дБ(A))	LpA=80	LpA=72.26	LpA=72.26
Вимірний рівень звукової потужності (дБ(A))	LwA=87	LwA=83.26	LwA=83.26
Похибка К (дБ(A))	K=3	K=3	K=3
Загальні значення вібрації та похибка К визначені відповідно до EN 62841-2-2:			
Рівень вібрації (м/с ²)	4.178	4.178	4.178
Похибка К (м/с ²)	1.5	1.5	1.5
Рівень захисту	IP20	IP20	IP20
Клас захисту	III	III	III
Вага ЕРТА (з батареєю 4 Аг) (кг)	2.1	2.74	1.94
Вага інструменту без акумулятора (кг)	1.475	2.1	1.3
Вага (включаючи весь комплект поставки) (кг)	2.0	2.6	1.8

Модель	PWA80	PWA82
Тип двигуна	Безщітковий	Безщітковий
Напруга (В, постійна)	20	20
Швидкість холостого ходу (хв ⁻¹)	0-600/ 1250/1550	0-600/ 1250/1550
Частота ударів (хв ⁻¹)	0-500/ 1500/1900	0-500/ 1500/1900
Квадратний шпindelь (дюйми)(мм)	1/2 12.7	3/4 19
Крутний момент (Нм)	400/1356/1600	400/1356/1600
Режим автостоупу у реверсі	-	-
Значення рівня шуму визначені відповідно до EN 62841-2-2:		
Рівень звукового тиску (дБ(A))	LpA=72.26	LpA=72.26
Вимірний рівень звукової потужності (дБ(A))	LwA=83.26	LwA=83.26
Похибка К (дБ(A))	K=3	K=3
Загальні значення вібрації та похибка К визначені відповідно до EN 62841-2-2:		
Рівень вібрації (м/с ²)	3.611	3.611
Похибка К (м/с ²)	1.5	1.5
Рівень захисту	IP20	IP20
Клас захисту	III	III
Вага ЕРТА (з батареєю 4 Аг) (кг)	3.47	3.48
Вага інструменту без акумулятора (кг)	2.84	2.85
Вага (включаючи весь комплект поставки) (кг)	3.36	3.37

Модель	PWA80	PWA82	PWA90
Тип двигуна	Безщітково-вий	Безщітково-вий	Безщітково-вий
Напруга (В, постійна)	20	20	20

Швидкість холостого ходу (хв ⁻¹)	0-600/ 1250/ 1550	0-600/ 1250/ 1550	0-750/ 1000/ 1800
Частота ударів (хв ⁻¹)	0-500/ 1500/ 1900	0-500/ 1500/ 1900	0-1000/ 1600/ 2400
Квадратний шпindelь (дюйми)(мм)	1/2 12.7	3/4 19	1/2 12.7
Крутний момент (Нм)	400/1356 /1600	400/ 1356/ 1600	2100
Режим автостоупу у реверсі	-	-	-
Значення рівня шуму визначені відповідно до EN 62841-2-2:			
Рівень звукового тиску (дБ(A))	LpA=72.26	LpA=72.26	LpA=70
Вимірний рівень звукової потужності (дБ(A))	LwA=83.26	LwA=83.26	LwA=80
Похибка К (дБ(A))	K=3	K=3	K=3
Загальні значення вібрації та похибка К визначені відповідно до EN 62841-2-2:			
Рівень вібрації (м/с ²)	3.611	3.611	2.5
Похибка К (м/с ²)	1.5	1.5	1.5
Рівень захисту	IP20	IP20	IP20
Клас захисту	III	III	III
Вага ЕРТА (з батареєю 4 Аг) (кг)	3.47	3.48	3.48
Вага інструменту без акумулятора (кг)	2.84	2.85	3.425
Вага (включаючи весь комплект поставки) (кг)	3.36	3.37	6.73

Акумулятор	
Напруга (В, постійна)	20
Тип батареї	Li-ion
Ємність (Аг)	2.0 / 4.0 / 8.0
Зарядний пристрій	
Вхідна напруга (В, змінна)	220-240/50
Частота (Гц)	
Потужність (Вт)	45
Вихідна напруга (В, постійна)	20
Вихідний струм (А)	1.8
Клас захисту	II

⚠️ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заявленные уровни вибрации и шума соответствуют основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется для других целей, с другими принадлежностями или в плохом техническом состоянии, уровни шума и вибрации могут отличаться. Это может значительно увеличить уровень воздействия в течение всего рабочего периода. Уровни шума и вибрации будут варьироваться в зависимости от способов использования электроинструмента и могут превышать уровни, указанные в этом информационном листе. Эти уровни шума и вибрации могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим и для предварительной оценки воздействия. Точная оценка нагрузки также должна учитывать время, когда инструмент выключен или работает, но не используется. Это может значительно снизить общую нагрузку в течение рабочего периода. Определите дополнительные меры безопасности для защиты оператора, такие как: обслуживание инструмента и принадлежностей, сорегание рук, использование защиты слуха и организация рабочего процесса.

ОПИС ЧАСТИН (*МАЛ. 1)*	
1. Шпindelь	5. Панель управління
2. Включатель	6. Корпус двигателю
3. Переключатель реверса	7. Крепление на ремешок
4. Рукоять	8. Крепление на руку

9. Рабочая подсветка
10. Акумулятор

11. Кнопка разблокування акумулятора

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Інструкція	1 шт.
Гайковерт	1 шт.
Ремінець для руки (на гайковерт) (крім PWA80, PWA82)	1 шт.
Кріплення для ремня з фіксуємим гвинтом (крім PWA50)	1 шт.
Опціонально:	
- Акумулятор	
- Зарядний пристрій	

*Будь ласка, зверніть увагу, що вміст упаковки може відрізнятися залежно від країни покупки. Для отримання конкретної інформації про вміст вашої поставки зверніться до місцевих дистриб'юторів.

Гайковерти Procraft забезпечують виняткову потужність та ефективність, що робить їх незамінними інструментами як для професіоналів, так і для домашнього використання. Ці гайковерти легко справляються з різними завданнями, від ремонту автомобілів до важких будівельних робіт. Високий крутний момент дозволяє швидко затягувати або послаблювати навіть найміцніші болти та гайки.

Однією з ключових переваг гайковертів Procraft є їхня універсальність. Чи то обслуговування автомобілів, збірка металевих конструкцій, чи виконання загальних ремонтних робіт – ці інструменти гарантують швидкість та точність. Крім того, їх ергономічний дизайн та легка вага роблять використання більш зручним, знижуючи втому оператора під час тривалої роботи. Гайковерти Procraft – це важливе доповнення до будь-якого набору інструментів, забезпечуючи надійну продуктивність у найрізноманітніших сферах застосування.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

⚠ ОБЕРЕЖНО! Ознайомтеся з усіма попередженнями щодо безпеки, вказівками, ілюстраціями та технічними характеристиками, наданими разом із цією електричною машиною. Невиконання всіх наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом та (або) важкого тілесного ушкодження.

Збережіть усі попередження та інструкції для довідки.

Термін "електрична машина" або "електроінструмент" у цих попередженнях стосується вашої електричної машини, що працює від мережі, або до акумуляторної (бездротової) електричної машини.

УМОВНІ ЗНАКИ ТА СИМВОЛИ



Завжди надгайте захисні окуляри – захищають очі від часток.



Носіть пилозахисну маску – Запобігає вдиханню частинки.



Носіть захисні навушники - захищають слух від надмірного шуму.



Прочитайте інструкції



Загальне попередження про небезпеку



Відповідність основним стандартам безпеки, застосованим Європейським директивам.



Євразійський знак відповідності.



Український знак відповідності.

ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОГО ГАЙКОВЕРТУ

- ♦ Акумуляторний гайковерт може зіткнутися з прихованою проводкою під час закручування кріпильних елементів у стіни та підлогу. Завжди тримайте гайковерт за ізольовані поверхні рукоятки. Кріплення може стикнутися з проводкою під напругою, і металеві частини гайковерта можуть вийти під напругою, що призведе до ураження електричним струмом.
- ♦ При тривалому використанні головки, гайка і болт можуть сильно нагріватися. Уникайте доторкання до цих частин одразу після використання, щоб не отримати опік. Дайте їм охолонути перед тим, як торкатися або заміновати їх.
- ♦ Перед використанням гайковерта переконайтеся, що ви уважно прочитали й зрозуміли всі загальні та специфічні правила безпеки. Знання принципів роботи з інструментом і його інструкцій критично важливе для безпечного й ефективного використання.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАЦІЙ

- ♦ Використовуйте тільки правильні насадки: Переконайтеся, що ви використовуєте відповідні за розміром та типом головки, спеціально призначені для гайковертів. Неправильний вибір може призвести до зісковзування головки або пошкодження кріплення, що може спричинити травму.
- ♦ Контролюйте крутний момент: Уникайте надмірного затягування або послаблення кріплення. Надмірний крутний момент може пошкодити болти чи гайки, а також сам інструмент. Завжди встановлюйте правильний момент відповідно до рекомендацій виробника для кожного кріплення.
- ♦ Тримайте інструмент обома руками: Під час використання потужних гайковертів важливо тримати інструмент обома руками для кращого контролю, особливо при роботі з туго затягнутими кріпленнями. Втрата контролю може призвести до травм.
- ♦ Обережне поводження з акумуляторними гайковертами: Для моделей з акумулятором переконайтеся, що батарея повністю заряджена перед використанням, і ніколи не виймайте її під час роботи інструмента. Не залишайте акумуляторні інструменти на сонці або у вологому середовищі.
- ♦ Перевіряйте кріплення перед використанням: Завжди оглядайте гайки та болти на наявність пошкоджень перед використанням гайковерта. Робота з пошкодженим кріпленням може бути небезпечною і призвести до поломи інструмента або травм.
- ♦ Не використовуйте не за призначенням: Гайковерти призначені для затягування та відкручування болтів і гайок. Не намагайтеся використовувати гайковерт для свердління, різання або інших завдань, для яких він не призначений.
- ♦ Уникайте безперервної роботи: Робіть регулярні перерви, щоб запобігти перегріванню інструмента. Навіть якщо інструмент розрахований на тривале використання, дайте йому періодично охолонути, щоб продовжити термін служби двигуна й акумулятора.

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Переконайтеся, що інструмент живиться від акумуляторів Procraft 20 В (2 Аг, 4 Аг або 8 Аг). Використання інших акумуляторів може пошкодити інструмент та погіршити його роботу. Інструмент призначений для роботи з літій-іонними акумуляторами Procraft 20В, що перезаряджаються, які забезпечують стабільну й надійну роботу.

ВИКОРИСТАННЯ

⚠ УВАГА!

Перед встановленням або зняттям аксесуарів переконайтеся, що інструмент вимкнено, та вийміть акумулятор, щоб уникнути випадкового увімкнення.

Видалення акумулятора

Щоб видалити акумулятор, натисніть кнопку блокування акумулятора (12) і витягніть акумулятор з інструмента.

Інструкції з зарядки акумулятора

Зарядний пристрій має два індикатори: червоний та зелений. Червоний індикатор показує, що відбувається зарядка, а зелений індикатор вказує на те, що зарядка завершена. Сам акумулятор може мати індикатор заряду зі світлодіодами, які показують рівень заряду. Щоб перевірити рівень заряду, натисніть кнопку перевірки заряду на акумуляторі.

1 світлодіод: заряджено 25 %

2 світлодіоди: заряджено 50 %

- 3 світлодіоди: заряджено 75 %
- 4 світлодіоди: повністю заряджено

Покрокові інструкції:

- ♦ Підключіть зарядний пристрій до розетки.
- ♦ Для штекерних зарядних пристроїв вставте штекер у порт акумулятора. Для слайдерних зарядних пристроїв сумістіть пазів і вставте акумулятор до упору.
- ♦ Індикатор загориться червоним, показуючи, що зарядка розпочалася.
- ♦ Коли зарядка завершиться, індикатор загориться зеленим.
- ♦ Вимкніть зарядний пристрій від акумулятора та розетки або вийміть акумулятор із зарядного пристрою.
- ♦ Опційно: Натисніть кнопку перевірки заряду на акумуляторі, щоб побачити рівень заряду за допомогою світлодіодів.

Встановлення акумулятора

Сумістіть акумулятор з пазом на інструменті, а потім вставте його на місце до фіксації і характерного клацання.

Встановлення кріплення для ремня

- ♦ Розмістіть кріплення для ремня: Співставте кріплення з призначеним місцем на корпусі гайковерта 8.
- ♦ Вставте гвинт: Вставте гвинт у отвір кріплення та співставте його з різьбовим отвором на інструменті.
- ♦ Затягніть гвинт: За допомогою викрутки обережно затягніть гвинт, щоб кріплення було надійно зафіксовано на інструменті. Не затягуйте занадто сильно, щоб не пошкодити різьбу.
- ♦ Перевірте фіксацію: Після затягування гвинта трохи потягніть за кріплення, щоб переконатися, що воно надійно тримається.

Тепер кріплення для ремня встановлено і готове до використання.

Встановлення головки

Попередження: Завжди використовуйте головки, спеціально розроблені для гайковертів. Використання невідповідних головок або адаптерів може знизити ефективність інструмента та поставити під загрозу безпеку. Уникайте використання адаптерів між шпindelем і головою, оскільки це може призвести до значної втрати крутного моменту та пошкодження кріплення або самого інструмента.

- ♦ Вимкніть гайковерт: Переконайтеся, що гайковерт вимкнено, і вийміть акумулятор, щоб уникнути випадкового ввімкнення.
- ♦ Виберіть правильну головку: Оберіть відповідну головку, що відповідає розміру та типу кріплення, з яким ви працюєте.
- ♦ Встановіть головку на шпindel: Співставте квадратний отвір головки зі шпindelем (приводом) гайковерта. Надягніть головку на шпindel, поки вона не зафіксується на місці. Моделі оснащені фіксуючим штифтом і фрикційним кільцем для закріплення головки (тільки фрикційне кільце у моделей PWA80 і PWA82).
- ♦ Перевірте фіксацію головки: Легко потягніть головку, щоб переконатися, що вона надійно зафіксована і не зскаковне під час роботи.
- ♦ Встановіть акумулятор назад: Якщо ви вийняли акумулятор, встановіть його назад.
- ♦ Зняття головки: Для головок із фіксуючим штифтом потягніть утримуюче кільце, щоб звільнити штифт, і потім зніміть головку. Для головок без фіксуючого штифта просто зніміть головку зі шпинделя.

Панель керування

За допомогою панелі керування ви можете налаштувати гайковерт для виконання необхідних завдань. Інструмент керується однією кнопкою та індикаторними режими. Якщо натискання кнопки на панелі керування не змінює індикацію на панелі, переконайтеся, що підключено заряджений акумулятор, і коротко натисніть на перемикач живлення (2).

У режимі закручування натискання кнопки перемикача швидкість гайковерта – від низької до середньої та високої. Зі збільшенням швидкості також збільшується максимальний крутий момент.

У режимі відкручування, коли використовується перемикач реверсу (3), натискання кнопки на панелі керування можна увімкнути або вимкнути функцію автозупинки. Коли автозупинка активована, гайковерт автоматично зупиняється, як тільки кріплення ослабне і зусилля для його відкручування зменшаться. Це запобігає випадковому повному відкручуванню і падінню кріплення. Кріплення може залишатися нерухомим протягом 5-10 секунд перед тим, як ослабнути, що іноді призводить до несподіваного завершення процесу відкручування інструментом.

▲ПРИМІТКА: Функція автозупинки недоступна для моделей PWA80 і PWA82. У цих моделях ви можете регулювати швидкість як для закручування, так і для відкручування.

Виключення інструменту

▲УВАГА! Перед початком роботи завжди перевіряйте справність вимикача. Після його відпускання вимикач повинен легко повернутися в положення "Вимк."

- ♦ Встановіть акумулятор: Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений, і встановіть його на інструмент.
- ♦ Натисніть на курок (2): Обережно натисніть на курок, щоб запустити інструмент. Швидкість роботи залежить від сили натискання на курок – чим сильніше натискання, тим вища швидкість.
- ♦ Зупиніть інструмент: Для зупинки інструмента відпустіть курок. Інструмент припинить роботу, як тільки курок буде відпущений.

Робота з інструментом

- ♦ Встановіть головку: Переконайтеся, що правильна головка встановлена на шпindel.
- ♦ Виберіть напрямок обертання: Використовуйте перемикач реверсу (3), щоб вибрати потрібний напрямок: -Вперед (за годинниковою стрілкою) для закручування. -Назад (проти годинникової стрілки) для відкручування.
- ♦ Тримайте інструмент обома руками: Тримайте гайковерт міцно обома руками для забезпечення стійкості під час роботи.
- ♦ Розмістіть головку на кріпленні: Співставте головку з гайкою або болтом, переконавшись, що вона цілком прилягає.
- ♦ Закручування або відкручування: Для закручування: Продовжуйте натискати на курок, доки кріплення не буде надійно затягнуто. Для відкручування: Утримуйте курок, доки кріплення не ослабне (це може зайняти до 5-10 секунд). Якщо функція автозупинки увімкнена, інструмент автоматично зупиниться після ослаблення кріплення.
- ♦ Відпустіть курок: Після завершення операції закручування або відкручування відпустіть курок, щоб зупинити інструмент.
- ♦ Змініть головку з кріплення: Після зупинки інструмента змініть головку та переходьте до наступного завдання.

▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час тривалого використання гайки та болт можуть сильно нагріватися. Будьте обережні під час роботи з цими деталями, щоб уникнути опіків. Дайте їм охолонути перед тим, як торкатися або замінювати їх.

Робоче підсвічування

Гайковерт оснащений світлодіодним (LED) робочим підсвічуванням, яке активується при натисканні на курок (2). Підсвічування залишається увімкненим протягом 10 секунд після відпускання курка, забезпечуючи видимість під час роботи в умовах слабкого освітлення.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед проведенням профілактичного обслуговування завжди переконайтеся, що інструмент вимкнено та вимкнено акумулятор.

Щоб очистити гайковерт, спочатку відключіть його від джерела живлення, а для акумуляторних моделей вийміть акумулятор. Протріть інструмент чистою сухою тканиною, щоб видалити пил і бруд. За необхідності можна використовувати злегка вологу тканину для видалення стійких забруднень, але стежте, щоб волога не потрапила всередину інструмента. Вентиляційні отвори слід акуратно очистити стисненим повітрям або м'якою щіткою, щоб запобігти накопиченню пилу. Також протріть шпindel і область головки, видалюючи мастило або бруд, і переконайтеся, що вони повністю сухі.

При зберіганні гайковерта вибирати прохолодне, сухе місце, подалі від вологи та екстремальних температур. Уникайте впливу прямих сонячних променів або високої вологості. Якщо у вас є захисний кейс, зберігайте інструмент у ньому, щоб захистити від пилу та випадкових пошкоджень. Рекомендується знімати акумулятор перед зберіганням, щоб уникнути зайвого розряду. Тримайте аксесуари, такі як головки та акумулятори, організовано і зберігайте їх окремо, щоб уникнути пошкодження. Правильне очищення і зберігання допоможуть підтримувати продуктивність і довговічність вашого гайковерта.

Для безпечної та надійної роботи інструменту пам'ятайте, що ремонт, технічне обслуговування та регулювання повинні проводитися у авторизованих сервісних центрах з використанням тільки оригінальних запасних частин та витратних матеріалів.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Дбаючи про природу, електроінструменти, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку потрібно здавати на екологічно чисту переробку. Не викидайте електроінструменти та акумулятори в побутове сміття!

Щоб зберегти природу, необхідно правильно утилізувати використану батарею, зокрема, літєву. Для правильної утилізації остаточно розрядіть батарею під час роботи з приладом, вийміть, потім замотайте контакти ізолентою, щоб уникнути короткого замикання. Не можна розкривати батарею та утилізувати частинами. Утилізуйте у спеціально визначених місцях.



Тільки для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/UE про відпрацьовані електричні та електронні прилади та відповідних національних правових актів, а також відповідно до європейської директиви 2006/66/EC, дефектні або такі, які відслужили свій термін акумуляторні батареї та електронні прилади підлягають збору з ціллю подальшої екологічно безпечної переробки.

При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні прилади можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини через можливу присутність у них небезпечних речовин.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

На літій-іонні акумулятори поширюються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитись самим користувачем автомобільним транспортом без дотримання додаткових норм. При перевезенні із залученням третіх осіб (напр.: літаком або транспортним експедитором) необхідно дотримуватись особливих вимог до упаковки та маркування. У цьому випадку при підготовці вантажу до відправки потрібна участь експерта з небезпечних вантажів.

Відправляйте акумулятор лише з неушкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не переміщалася всередині упаковки. Будь ласка, дотримуйтесь також можливих додаткових національних приписів.

EN CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, Vega Trade Company Limited, as the responsible manufacturer declare Cordless impact wrench

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Are of series production¹ and confirm to the following European Directives and are manufactured in accordance with the following standards or standardized documents: ²

Technical documentation has been supported by: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. MADE IN PRC. E-mail: vegatools@163.com

³ Authorized representative able to compile the technical documentation

CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že Akumulátorový rázový utahovač

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Jsou ze sériové výroby¹ a v souladu s těmito evropskými směrnici, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: ²

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. VYROBENO V PRC. E-mail: vegatools@163.com

CZECH REPUBLIC, IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

IČO: 07594470 DIČ: CZ07594470

Sídlo firmy: Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a prodejna: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Tel: +420 778 752 534 E-mail: info@procraft.cz Web: www.procraft.cz

³ Autorizovaná osoba pověřena schvalováním technické dokumentace

SK VYHLÁŠENIE O ZHODE ES

My, Vega Trade Company Limited, ako zodpovedný výrobca vyhlasujeme, že Akumulátorový rázový utahovač

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Sú zo sériovej výroby¹ a v súlade s týmito európskymi smernicami, a vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami alebo standardizovanými dokumentmi: ²

Technická dokumentácia bola podoporená: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. VYROBENO V CLR. E-mail: vegatools@163.com

³ Autorizovaný zástupca schopný predložiť technickú dokumentáciu

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

My, Vega Trade Company Limited, jako odpowiedzialny producent oświadczamy, że Akumulatorowy klucz udarowy

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Są produkowane seryjnie¹ i są zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi, wyprodukowano zgodnie z następującymi normami lub znormalizowanymi dokumentami: ²

Dokumentację techniczną dostarcza firma: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. WYPRODUKOWANO W PRC. E-mail: vegatools@163.com

³ Upoważniony przedstawiciel posiadający dostęp do dokumentacji technicznej

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Nie, Vega Trade Company Limited, декларираме на своя лична отговорност, че Аккумуляторен ударен гайковерт

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Съгласно даденото техническо описание отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти, продукта¹ отговаря на стандартите: ²

Техническа документация: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ. E-mail: vegatools@163.com

ВНОСИТЕЛ: Елефант Тулс ООД. Адрес по регистрация: България, 1799 София, Младост 2, бл. 261А, вх. 2 ет. 4, ап. 12. Адрес на склад и сервис: Гр. Божурище, бул. „Европа“ 10, 2227, склад №15.

³ Оторизиран представител, който може да съставя техническата документация

RO DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE

Noi, Vega Trade Company Limited, în calitate de producător, declarăm mașină electrică de șurubelniță cu impact pe acumulatori

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Sunt fabricate in serie¹ și confirmă următoarele directive europene, sunt fabricate în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: ²

Documentația tehnică a fost susținută de: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. FABRICATE ÎN RPC. E-mail: vegatools@163.com

³ Reprezentantul autorizat în masura sa întocmească documentația tehnică

HU CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, Vega Trade Company Limited, mint felelős gyártó, ezennel kijelentjük, hogy az Akkumulátoros ütvecsavarozó

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Sorozatgyártásban kerül¹ gyártásra és megfelel a következő EK direktívák előírásainak: Következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak megfelelően kerül gyártásra: ²

Műszaki dokumentáció VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add. Room 212, 2nd F., Building 11, No. 898 Lingshan Road, Shanghai, PRC. FABRICATE ÎN RPC. E-mail: vegatools@163.com

³ Műszaki dokumentáció összehállítására jogosult képviselő

RU CE ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы, Vega Trade Company Limited, как ответственный производитель заявляем, что Аккумуляторный ударный гайковерт

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Производятся серийно¹ и соответствуют следующим европейским директивам, и изготавливаются в соответствии со следующими стандартами или стандартизированными документами: ²

Техническая документация предоставляется компанией: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, адрес: Оф. 212, 2F, B11, № 898, Лингшан Роад, Шанхай, КНР. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ E-mail: vegatools@163.com

³ Авторизованный представитель, способный предоставить техническую документацию

UA CE ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, Vega Trade Company Limited, як відповідальний виробник заявляємо, що Аккумуляторний ударний гайковерт

TM Procraft: PWA18, PWA36, PWA50, PWA80, PWA82, PWA90

Виробляється серійно¹ і відповідає наступним європейським директивам та виробляється відповідно до таких стандартів або стандартизованих документах: ²

Технічна документация надається компанією: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, адрес: Оф. 212, 2F, B11, № 898, Лингшан Роад, Шанхай, КНР. ВИРОБЛЕНО В КНР. E-mail: vegatools@163.com

³ Авторизований представник, який здатний надати технічну документацію

¹: 00000001-99999999

²: 2006/42/EC

EN 62841-1:2015
EN 62841-2:2:2014

Mr Bao Junhua
Production Line Manager

³: Jan Paluchnik
VEGA TOOLS s.r.o.,
Křížovnická 86/6,
Staré Město,
110 00 Prague,
Czech Republic

2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

2011/65/EU
(and its amendment 2015/863/EU)

EN IEC 63000:2018

Shanghai, 10.11.2023



PRO-CRAFT